

10028-81 cycl. 1,27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВИСКОЗИМЕТРЫ КАПИЛЛЯРНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ

технические условия ГОСТ 10028—81

Издание официальное

E



45 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

вискозиметры капиллярные стеклянные

Технические условия

ГОСТ 10028—81

Glass capillary viscosimeters.
Specifications

ОКП 43 2112

Срок действия с 01.01.83 до 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на капиллярные стеклянные вискозиметры, предназначенные для определения кинематической вязкости жидкостей, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО

3105—76 в части технических требований.

Коды ОКП указаны в справочном приложении.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Вискозиметры следует изготовлять типов:

ВПЖ-1, ВПЖ-2, ВПЖ-3, ВПЖ-4, ВПЖТ-1, ВПЖТ-2, ВПЖТ-3, ВПЖТ-4 — для определения вязкости прозрачных жидкостей;

ВПЖМ и ВПЖМТ — для определения вязкости малого коли-

чества прозрачной жидкости;

ВНЖ и ВНЖТ — для определения вязкости непрозрачных жидкостей.

1.2. Типы, основные параметры и размеры вискозиметров должны соответствовать указанным на черт. 1—6 и в табл. 1—6.

Издание официальное




- **©** Издательство стандартов, 1981
- © Издательство стандартов, 1991

Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

ВПЖ-1, ВПЖТ-1




^{*} Размеры обеспечиваются инструментом.

Таблица 1

				MM					
								OK W 3WEN YELLEHOLO	пьного
				z l				pesepayapa V, cm	CM3
Номинальное		ВПЖ-1	К-1	BI	впжт-1	Ď	D1		
значение по- стоянной К, мм²/с²	Длапазон измерения вязкости, мм²/с	Номин. откл.		Номин.	Пред. откл.	7,0 +1	n',1+	ВПЖ-1	впжт-1
								2 + 2 1	1.5±0.08
0.003	От 0,6 до 3 включ.	0,34	±0,02	$= \frac{0.34}{0.02}$	±0,007	2,50		10±0,	20+015
0.01	От 2 до 10 включ.	0,54		0,54	±0,01			c, 0+6	0,0-0,0
0.03	От 6 до 30 включ.	98,0	+0 03	0,86	+0.02		7.0		62±030
1.0	От 20 по 100 включ.	1,16	6.	1,16					1 1 1 1 1 1
0,1	попила 000 ст 03 го	1.52		1,52	±0,03	4,00			
0,3	OT 60 TO SOU BRAINST.		2						
-	От 200 до 1000 включ.	2,10	2,10 ±0,04		1			6.2 ± 0.3	
6	От 600 до 3000 включ.	2,75		1	1				
,	3.75	3.75		1	1	2,00			1
10	OT 2000 AO 10000 BRUID		<u>+</u> 0,05	1		7.00	•		
30	От 6000 до 30000 включ.	5,10				0,0	oʻ ∞		
100	От 20000 до 100000	6,85	± 0.06	1	1	cs,0 			
	включ.			_		_			-

Вискозиметры типов ВПЖ-2 и ВПЖТ-2




^{*} Размеры обеспечиваются инструментом.

1 — измерительный резервуар; 2, 3 — резервуары

Черт. 2

			2	MM				
					-		OGLAN WAME	O62 ov NaMehureJehoro
			B			_	Desember	peachbyana V, cM
000	,	ВПЖ-2	4-2	впжт-2	T-2	Q		
постоянной К, мм в / с в	диапазон измерения вязкости, мм²/с	Номин	Пред.	Номин	Пред.	∓0,2	В⊓Ж∙2	BПЖТ-2
		- -						
	От 0.6 по 3 включ.	0,34		0,34	±0,007		$1,5\pm 0,2$	1,5±0,08
0,000	01 0,0 AO		-	02.0	+0008			
0,005	От 1 до 5 включ.	0,39	70,07	20,0	25,5			
100	От 2 до 10 включ.	0,56		0,56	+0,01	3,0		
10,0	HOLLIAN OC	0.73		0,73				0
0,03	OT 6 AG 30 BRAINS.			3	60.0			3,0 ± 0,2
0.1	От 20 до 100 включ.	66'0	+0,03	86,0	±0,02			
600	От 60 по 300 включ.	1,31		1,31	+0.03		. 5,8±0,3	
0,0	HOLENA OUT COOK	1 77	+0,04	1,77				
_	OT 200 AO 1000 BRAILD II							
c	От 600 до 3000 включ.	2,37		1	1	4,0		1
	10000 BKIIOU	3.35	1	١	1			
10	OT 2000 A0 1000 E	<u></u>	cn'0+			и		
30	От 6000 до 30000 включ.	4,66		1	1	2,	-	

Вискозиметры типов ВПЖ-3 и ВПЖТ-3



^{*} Размеры обеспечиваются инструментом.


1 — измерительный резервуар

Черт. 3

Таблица 3

Объем измерительно-го резервуара V_{\bullet} см 1 ± 0.05 BITXT-3 ١ 1 BILK-3 $\pm 6,2$ 3,22 0,1 2,1 10,5 7,5 9,2 $1,5\pm 0,1$ 4 ± 0.2 3 ± 0.2 2 ± 0.1 9 $\pm 0,010$ ±0,008 ±0,009 Пред. откл. 1 1 1 1 BITXT-3 Номин. 0,38 0,43 0,49 0,56 1 1 M B ± 0.03 ± 0.05 $\pm 0,02$ Пред. откл. BUX-3 Номин. 0,43 0,49 0,56 0,80 0,92 1,06 1,20 1,43 2,44 3,34 3,88 0,38 1,63 2,91 От 2100 до 10500 включ. От 1200 до 6000 включ. От 700 до 3500 включ. От 350 до 1750 включ. От 210 до 1050 включ От 120 до 600 включ. до 17,5 включ. Диапазон измерения вязкости, мм²/с От 35 до 175 включ. 21 до 105 включ. От 70 до 350 включ. От 0,7 до 3,5 включ. От 12 до 60 включ. От 1,2 до 6 включ. до 35 включ. до 10 включ. 3,5 2 значение постоянной К, мм²/с³ Номинальное 0,017 0,03 0,05 0,17 0,0 0.3 0,5 0,1 12 30 ന r

впж-4, впжт-4




^{*} Размеры обеспечиваются инструментом.

Черт. 4

			4	MM				0.000
			p	l			O6 bem Hamephilenenge	V, cm ³
				A.TWIN	T. T.		J. Cadocad	
900.10		BUX-4	K-4	riig		107		
постояной постояний К. мм²/с²	Диапазон измерения вязкости, мм²/с	Номин.	Пред.	Номин.	Пред.	-	ВПЖ-4	впжт-4
•		_ -						a c
ł	От 06 по 3 включ.	0,37	0	0,37	€00,00	2,5	$1,5 \pm 0,2$	on'n ∓ c'1
1.		0.42	± 0,02	0,42				
0,005	OT I TO 5 BEAUCH.			69.0	+001			
100	От 2 до 10 включ.	0,62		70,0	10,0			0000
0,00	От 6 до 30 включ.	0,82	±0,03	0,82	±0,02			3,8 ± 0,20
00,0	HOTHAR OOT OO O	1.12		1,12			+ 0.6	
0,1	От 20 до 100 вилия:			1 17	1+0.03	4,0	0,0-0,0	
60	От 60 до 300 включ.	1,47	-	1,4,1				
	От 200 по 1000. включ.	2,00	±0,04	1	1			1
	202 PG 202 IO	03.0		1	1			
က	От 600 до 3000 включ.	7,07				c u		
01	От 2000 до 10000 включ. 3,55	3,55	0,05	1	1	0,0	_	

MM

Вискозиметры типов ВПЖМ и ВПЖМТ



* Размеры обеспечиваются инструментом.


1 — измерительный резервуар

Черт. 5

Таблица 5

		MM				
				d		05
Номинальное	Диапазон измерения	ВП	жм	ВГ	тжмт	Объем измеритель-
значение <i>К</i> , мм²/с²	вязкости, мм²/с	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл	ного ре- зервуара V, см ³
0,01	От 2 до 10 включ.	0,39	0.00	0,39	±0,008	
0,03	От 6 до 30 включ.	0,51	±0,02	0,51	±0,01	
0,1	От 20 до 100 включ.	0,69		0,69		$(0.5-0.6) \pm$
0,3	От 60 до 300 включ.	0,91	±0,03	0,91	± 0.02	$(0,5-0,6) \pm 0,03$
1	От 200 до 1000 включ.	1,23	=0,00	1,23	-0,02	
3	От 600 до 3000 включ.	1,62	±0,04	1,62	± 0.03	
		I		1	I	I

Вискозиметры типов ВНЖ и ВНЖТ



^{*} Размеры обеспечиваются инструментом.

^{1 —} измерительный резервуар; 2 — резервуары

Черт. 6

			p				Объем измерительного	ительного
Номинальное значение пос-	Диапазон измерения	BF	внж	ВН	внжт	D	резервуара V , см $^{\mathfrak s}$	V, CM3
тоянной К , мм ² /с ²		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	+0,2	ВНЖ	ВНЖТ
0,003	От 0,6 до 3 включ.	0,45		0,45	±0,009			
0,01	От 2 до 10 включ.	0,61	±0,02	0,61		-	,	
0,03	От 6 до 30 включ.	0.80		0,80	-0,01	3,0		$3 \pm 0,2$
0,1	От 20 до 100 включ.	1,08	±0,03	1,08	±0,02			
6,0	От 60 до 300 включ.	1,41		1,41	±0,03		3±0,3	
1	От 200 до 1000 включ.	1,91	+0,04	1	1			
ဂ	От 600 до 3000 включ.	2,52		1	1	0		
10	От 2000 до 10000 включ.	3,42	1	1	ı	1,0		
30	От 6000 до 30000 включ. 4,50	4,50	c0,0±	1	1	5,0		

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.3. Толщина стенок трубок вискозиметров должна быть не менее 1 мм.

Вискозиметры типов ВПЖ-2, ВПЖТ-2, ВПЖ-4, ВПЖТ-4, ВНЖ и ВНЖТ по требованию потребителей должны быть снабжены устройством, предохраняющим от конденсирования в приборе воды по ГОСТ 33—82.

По согласованию с потребителем вискозиметры типа ВПЖ-1

изготовляют с трубками, удлиненными на 100 мм.

Пример условного обозначения при заказе вискозиметра типа ВПЖ-1 с постоянной $0{,}003~{\rm mm}^2/{\rm c}^2$ из стекла группы XC3:

ВПЖ-1-0,003-ХСЗ ГОСТ 10028--81

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Вискозиметры следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Вискозиметры следует изготовлять из химико-лабораторного стекла групп XC3 и TC по ГОСТ 21400—75. Допускается сла-

бый цветной оттенок стекла.

2.3. Вискозиметры должны быть отожжены.

Разность хода, отнесенная к 1 см пути луча в стекле, не должна превышать 8 млн $^{-1}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Вискозиметры должны быть термически стойкими и выдерживать перепад температур, °C:

от 70 ± 2 до 20 ± 1 — из стекла группы XC3;

- » 120 ± 2 » 20 ± 1 » » TC.
- 2.5. На поверхности и в толще стекла не допускают:

а) окалину, камни;

- б) свиль, шлиры и узлы, сопровождаемые внутренним напряжением, не соответствующим разности хода лучей, указанной в п. 2.3;
- в) пызыри, продавливаемые острием из материала одинаковой или меньшей, чем у стекла твердости; пузыри размером по наибольшему диаметру более 2 мм; более двух пузырей размером до 2 мм;
- г) капилляры, продавливаемые острием из материала одинаковой или меньшей, чем у стекла твердости, более двух капилляров шириной более 0,3 мм (при изготовлении вискозиметров из стекла группы XC3) и шириной более 0,5 мм (при изготовлении вискозиметров из стекла группы TC);
 - д) мошка в сосредоточенном виде.

- 2.6. Конусы по ГОСТ 8682—70. Керн насадки вискозиметров типов ВПЖ-3 и ВПЖТ-3 должен быть ровно обрезан и зашлифован.
- 2.7. Концы трубок вискозиметров должны быть ровно обрезаны, оплавлены или зашлифованы.
- 2.8. Отметки *М*, указанные на чертежах, должны быть нанесены по всей окружности перпендикулярно к оси трубки без видимых разрывов. Отметки должны быть окрашены несмываемой кислотами и растворителями краской, изготовленной по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
- 2.9. У вискозиметров типов ВПЖ-2, ВПЖТ-2, ВПЖ-4 и ВПЖТ-4 при положении уровня жидкости в измерительном резервуаре в середине между отметками M_1 и M_2 уровень жидкости в резервуаре 3 должен соответствовать самому широкому месту резервуара. Объем жидкости устанавливают в зависимости от размеров резервуара 2.

2.10. У вискозиметров типов ВНЖ и ВНЖТ при положении уровня жидкости на отметке M_2 уровень жидкости в резервуаре 2 должен соответствовать самому широкому месту резервуара. Объем жидкости устанавливают в зависимости от размеров резер-

вуара 2.

2.11. Значение постоянной К устанавливает предприятие-из-

готовитель и указывает в паспорте вискозиметра.

Допускаемая погрешность определения постоянных у вискозиметров типов ВПЖ-3, ВПЖТ-3, ВПЖ-4, ВПЖТ-4, ВНЖ и ВНЖТ должна быть $\pm 0.3\%$. Для вискозиметров остальных типов погрешность определения постоянных не должна превышать, %:

 ± 0.2 — при номинальных значениях постоянных 0.03; 0.1; 0.3;

 $1,0 \text{ mm}^2/c^2;$

 ± 0.3 — при номинальных значениях постоянных 0,003; 0,005; 0,01; 3,0; 10,0; 30,0 и 100,0 мм²/с².

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.12. Отклонение установленного значения постоянной вискозиметра не должно превышать 25 % от номинального для вискозиметров типов ВПЖ, ВПЖМ, ВНЖ и 15 %— для вискозиметров типов ВПЖТ, ВПЖМТ, ВНЖТ.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 3.1. Для проверки вискозиметров на соответствие требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить государственные приемосдаточные и периодические испытания.
 - 3.2. Государственные испытания по ГОСТ 8.001—80 и ГОСТ

8.383-80.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Результаты выборочной проверки распространяют на всю партию.

Партией считают число вискозиметров одного типа, предъявленных к приемке по одному документу.

3.4. При периодических испытаниях, проводимых предприятием-изготовителем раз в год, следует проверять 5% от партии, но не менее пяти вискозиметров одного типа, на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному показателю следует провести повторные испытания удвоенного числа вискозиметров, взятых от той же партии.

Результаты повторных испытаний считают окончательными.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

- 4.1. Размеры вискозиметров (пп. 1.2 и 1.3), размеры дефектов стекла (п. 2.5 в, г) следует проверять универсальным измерительным инструментом по ГОСТ 166—89 и ГОСТ 427—75, микроскопом по ГОСТ 8074—82, пипетками по ГОСТ 20292—74.
- 4.2. Качество отжига стекла (п. 2.3) следует проверять по ГОСТ 7329-74.
- 4.3. Термическую стойкость (п. 2.4) следует проверять по ГОСТ 25535—82 по методу Б при однократном охлаждении. Погружение в холодную воду до половины высоты вискозиметра.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

- 4.4. Дефекты стекла и исполнения (пп. 2.5 a, ∂ , 2.6, 2.7, 2.8) следует проверять визуально.
 - 4.5. Конусы (п. 2.6) следует проверять по ГОСТ 8682—79.
 - 4.6. Устойчивость отметок (п. 2.8) проверяют воздействием: концентрированной серной кислоты 5 ч; хромовой смеси 24 ч;

дистиллированной воды -244, -24.

После испытаний надписи исчезать не должны.

- 4.7. Соответствие требованиям (пп. 2.9 и 2.10) следует проверять опробованием.
- 4.8. Постоянную вискозиметра (п. 2.11) необходимо определять в соответствии с требованиями МИ 1748—87.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждом вискозиметре должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя (допускается нано-сить на первичной упаковке);

внутренний диаметр капилляра;

тип вискозиметра (допускается наносить на первичной упаков-ке);

год и квартал изготовления;

порядковый номер вискозиметра по системе нумерации предприятия-изготовителя;

группа стекла.

Маркировка вискозиметров, предназначенных для экспорта, должна соответствовать требованиям ГОСТ 1.22—85 и заказнаряда внешнеторговой организации.

- 5.2. К каждому вискозиметру должен быть приложен паспорт по ГОСТ 2.601—68, на котором должно быть нанесено обозначение государственного Знака качества, если он присвоен вискозиметру.
- 5.3. Каждый вискозиметр должен быть уложен в отдельную коробку из картона по ГОСТ 7933—89 с перегородками по форме вискозиметра. В местах соприкасания стекла с перегородкой должна быть прикреплена мягкая прокладка из амортизационного материала.

Допускается каждый вискозиметр, завернутый в бумагу по ГОСТ 8273—75, укладывать в отдельную коробку из картона по ГОСТ 7933—89 с прокладкой ваты по ГОСТ 5679—85.

На коробке должна быть наклейка, на которую наносят:

товарный знак предприятия-изготовителя;

товарный знак предприятия-изготовителя или товарный знак внешнеторговой организации, зарегистрированный за границей в установленном порядке для вискозиметров, предназначенных для экспорта;

наименование и условное обозначение изделия;

обозначение настоящего стандарта;

изображение государственного Знака качества,

если он присвоен вискозиметру.

Надписи на наклейках коробок с вискозиметрами, предназначенными для экспорта, должны соответствовать заказ-наряду внешнеторговой организации.

5.4. Коробки с вискозиметрами упаковывают с прокладкой стружки марки II по ГОСТ 5244—79 в деревянные ящики типов I, II-1, II-2, III-1 по ГОСТ 2991—85, ГОСТ 5959—80, ГОСТ 15841—88, ГОСТ 16536—90 и ГОСТ 16511—86.

Упаковка должна обеспечивать сохранность вискозиметров при транспортировании транспортом любого вида, а также при штабелировании на высоту 3,3 м.

При транспортировании контейнером допускается другой вид

тары, обеспечивающий сохранность вискозиметров.

Транспортная тара для экспортных поставок должна соответствовать ГОСТ 24634—81 и документации предприятия-изготовителя. Стружка должна быть изготовлена из древесины хвойных пород по ГОСТ 24454—80 или лиственных пород по ГОСТ 2695—83.

5.5. Коробки с вискозиметрами, поставляемыми в страны с тропическим климатом, должны быть упакованы с прокладкой стружки влажностью не более 15% в мешок из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм по ГОСТ 10354—82. Допускается использовать другие пленочные материалы, обеспечивающие сохранность вискозиметров.

Мешок должен быть хорошо расправлен и герметично сварен. 5.6. Масса ящика с упакованными вискозиметрами не должна

превышать 50 кг.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты — по правилам перевозки грузов, утвержденным соответствующими ведомствами.

5.7. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192—77.

На каждом ящике должны быть нанесены несмываемой краской манипуляционные знаки, соответствующие надписям: «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать».

Транспортная маркировка грузовых мест для экспорта должна соответствовать требованиям ГОСТ 24634—81, ГОСТ 14192—77 и

заказ-наряду внешнеторговой организации.

5.8. В каждый ящик должна быть вложена товаросопроводительная документация с указанием:

товарного знака предприятия-изготовителя;

наименования и условного обозначения изделия;

числа вискозиметров;

обозначения настоящего стандарта;

даты изготовления.

5.9. Товаросопроводительная документация на вискозиметры, предназначенные для экспорта, должна соответствовать заказунаряду внешнеторговой организации и быть составлена на русском языке и языке, указанном в заказ-наряде внешнеторговой организации.

Товаросопроводительная документация должна быть завернута в оберточную бумагу марки А по ГОСТ 8273—75, вложена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82, а для вискозиметров, предназначенных в страны с тропическим климатом, — в два

пакета с последующим упаковыванием в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828—89. Швы пакета из полиэтиленовой пленки должны быть герметично сварены.

Края водонепроницаемой бумаги должны быть склеены синтетическим клеем. Допускается применять поливинилхлоридную и

полихлорвиниловую пленки по ГОСТ 16272-79.

5.10. Упаковочный лист, завернутый в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828—89, должен быть уложен в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 с заваренными швами и помещен в карман ящика.

При упаковывании партии вискозиметров в несколько ящиков

карман укрепляют на ящике № 1.

5.11. Транспортируют вискозиметры закрытым транспортом любого вида в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

5.12. Условия транспортирования и хранения вискозиметров в

нераспакованном виде — $\hat{6}$ по ГОСТ 15150—69.

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Коды ОКП

	Қ ОДЫ	OKII	
Обозтачение вискозиметра	Қод ОҚП	Обозначание вискозиметра	Қод ОКП
ВПЖ-1-0,003-XC3 ВПЖ-1-0,01-XC3 ВПЖ-1-0,03-XC3 ВПЖ-1-0,1-XC3 ВПЖ-1-0,3-XC3 ВПЖ-1-1-XC3	43 2112 0111 09 43 2112 0112 08 43 2112 0113 07 43 2112 0114 06 43 2112 0115 05 43 2112 0116 04	ВПЖ-4-0,01-XC3 ВПЖ-4-0,03-XC3 ВПЖ-4-0,1-XC3 ВПЖ-4-0,3-XC3 ВПЖ-4-1-XC3 ВПЖ-4-3-XC3	43 2112 0412 10 43 2112 0413 09 43 2112 0414 08 43 2112 0415 07 43 2112 0416 06 43 2112 0417 05
ВПЖ-1-3-ХСЗ ВПЖ-1-10-ХСЗ ВПЖ-1-30-ХСЗ	43 2112 0117 03 43 2112 0118 02 43 2112 0119 01	ВПЖ-4-10-XC3 ВПЖМ-0,01-XC3 ВПЖМ-0,03-XC3	43 2112 0418 04 43 2112 0511 08 43 2112 0512 07
ВПЖ-1-100-XC3 ВПЖ-2-0,003-XC3 ВПЖ-2-0,005-XC3	43 2112 0120 08 43 2112 0211 06 43 2112 0220 05	ВПЖМ-0,1-XC3 ВПЖМ-0,3-XC3 ВПЖМ-1-XC3	43 2112 0513 06 43 2112 0514 05 43 2112 0515 04 43 2112 0516 03
ВПЖ-2-0,01-XC3 ВПЖ-2-0,03-XC3 ВПЖ-2-0,1-XC3	43 2112 0212 05 43 2112 0213 04 43 2112 0214 03 43 2112 0215 02	ВПЖМ-3-XC3 ВНЖ-0,003-XC3 ВНЖ-0,01-XC3 ВНЖ-0,03-XC3	43 2112 0611 05 43 2112 0612 04 43 2112 0613 03
ВПЖ-2-0,3-XC3 ВПЖ-2-1-XC3 ВПЖ-2-3-XC3 ВПЖ-2-10-XC3	43 2112 0213 02 43 2112 0216 01 43 2112 0217 00 43 2112 0218 10	ВНЖ-0,1-XC3 ВНЖ-0,3-XC3 ВНЖ-1-XC3	43 2112 0614 02 43 2112 0615 01 43 2112 0616 00
ВПЖ-2-30-XC3 ВПЖ-3-0,01-XC3 ВПЖ-3-0,017-XC3	43 2112 0219 09 43 2112 0316 09 43 2112 0311 03	ВНЖ-3-ХСЗ ВНЖ-10-ХСЗ ВНЖ-30-ХСЗ	43 2112 0617 10 43 2112 0618 09 43 2112 0619 08
ВПЖ-3-0,03-XC3 ВПЖ-3-0,05-XC3 ВПЖ-3-0,1-XC3	43 2112 0317 08 43 2112 0312 02 43 2112 0318 07	ВПЖТ-1-0,003- XC3 ВПЖТ-1-0,01-XC3	43 2112 0711 02 43 2112 0712 01
ВПЖ-3-0,17-XC3 ВПЖ-3-0,3-XC3 ВПЖ-3-0,5-XC3 ВПЖ-3-1-XC3	43 2112 0313 01 43 2112 0319 06 43 2112 0314 00 43 2112 0320 02	ВПЖТ-1-0,03-XC3 ВПЖТ-1-0,1-XC3 ВПЖТ-1-0,3-XC3 ВПЖТ-2-0,003-	43 2112 0713 00 43 2112 0714 10 43 2112 0715 09 43 2112 0811 10
ВПЖ-3-1,7-XC3 ВПЖ-3-3-XC3 ВПЖ-3-5-XC3	43 2112 0315 10 43 2112 0321 01 43 2112 0322 00	-XC3 ВПЖТ-2-0,005- XC3	43 2112 0812 09
ВПЖ-3-10-XC3 ВПЖ-3-17-XC3 ВПЖ-3-30-XC3 ВПЖ-4-0,003-XC3	43 2112 0323 10 43 2112 0324 09 43 2112 0325 08 43 2112 0411 00	ВПЖТ-2-0,01-XC3 ВПЖТ-2-0,03-XC3 ВПЖТ-2-0,1-XC3 ВПЖТ-2-0,3-XC3	43 2112 0813 08 43 2112 0814 07 43 2112 0815 06 43 2112 0816 05
ВПЖ-4-0,005-ХСЗ	43 2112 0411 00	ВПЖТ-2-1-ХСЗ	43 2112 0817 04

C. 20 **FOCT 10028-81**

Обозначение вискозимотра	Қод ОҚП	Обозначение вискозиметра	Код ОКП
ВПЖТ-3-0,01-XC3 ВПЖТ-3-0,017- -XC3 ВПЖТ-3-0,03-XC3 ВПЖТ-3-0,05-XC3 ВПЖТ-4-0,003- -XC3 ВПЖТ-4-0,005- -XC3 ВПЖТ-4-0,01-XC3 ВПЖТ-4-0,03-XC3 ВПЖТ-4-0,01-XC3	43 2112 0911 07 43 2112 0912 06 43 2112 0913 05 43 2112 0914 04 43 2112 1003 08 43 2112 1004 07 43 2112 1005 06 43 2112 1006 05 43 2112 1007 04	ВПЖТ-4-0,3XC3 ВПЖМТ-0,01-XC3 ВПЖМТ-0,03-XC3 ВПЖМТ-0,1-XC3 ВПЖМТ-0,3-XC3 ВПЖМТ-1-XC3 ВПЖМТ-3-XC3 ВНЖТ-0,003-XC3 ВНЖТ-0,01-XC3 ВНЖТ-0,03-XC3 ВНЖТ-0,1-XC3	43 2112 1008 03 43 2112 1111 05 43 2112 1112 04 43 2112 1113 03 43 2112 1114 02 43 2112 1115 01 43 2112 1116 00 43 2112 1211 02 43 2112 1212 01 43 2112 1213 00 43 2112 1214 10 43 2112 1215 09

информационные данные

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

- Л. Ф. Маркина (руководитель темы), Л. К. Захаров, А. С. Прокудина, В. Ф. Климова
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.05.81 № 2461
- 3. СРОК ПРОВЕРКИ 1990 г., периодичность проверки 5 лет
- 4. B3AMEH ΓΟCT 10028-67
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на когорый дана ссылка	Номер пункта
FOCT 1.22—85	5.1	FOCT 8273—75 FOCT 8682—70 FOCT 8682—70 FOCT 8828—89 FOCT 10354—82 FOCT 14192—77 FOCT 15150—69 FOCT 15841—88 FOCT 165272—79 FOCT 16511—86 FOCT 16536—90 FOCT 20292—74 FOCT 21440—75 FOCT 24634—81 FOCT 25535—82	3.5; 5.9
FOCT 2.601—68	5.2		2.6; 4.5
FOCT 8.001—80	3.2		5.9; 5.10
FOCT 8.383—80	3.2		5.5; 5.9; 5.10
FOCT 33—82	1.3		5.7
FOCT 166—89	4.1		5.12
FOCT 427—75	4.1		5.4
FOCT 2695—83	5.4		5.9
FOCT 2991—85	5.4		5.4
FOCT 5244—79	5.4		5.4
FOCT 5679—85	5.3		4.1
FOCT 5679—85	5.4		2.2
FOCT 7329—74	4.2		5.4
FOCT 7933—89	5.3		5.4; 5.7
FOCT 8074—82	4.1		4.3

- 6. Переиздание (март 1991 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1983 г., июне 1987 г. (ИУС 10-83, 9-87)
- 7. Проверен в 1987 г. Срок действия продлен до 01.01.93 (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 12.06.87 № 2019)

Редактор P. $\Gamma.$ Говердовская Технический редактор J. Я. Митрофанова Корректор E. Ю. Гебрук

Сдано в наб. 18.05.91 Подп. в леч. 10.06.91 1,5 усл. п. л. 1,5 усл. кр.-отт. ,1,07уч.-изд. л. Тираж 5000 Цена 45 к.