

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДАТЧИКИ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 28836—90

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДАТЧИКИ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЕ

Общие технические требования и методы испытаний

ΓΟCT 28836—90

Strain-gauge load cells. General technical requirements and test methods

OKII 42 7371

Срок действия

c 01.01.93

до 01.01.98

Настоящий стандарт распространяется на датчики силоизмерительные тензорезисторные общетехнического применения с проволочными или фольговыми тензорезисторами, предназначенные для использования в устройствах измерения статических или медленно изменяющихся сил, и устанавливает общие технические требования и методы испытаний.

Требования разд. 2 (пп. 2.1 и 2.2), 3, 4 и 6 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

Перечень организационно-методических документов дан в приложении 1, перечень терминов и определений — в приложении 2.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. По методу соединения тензорезисторов с упругим элементом датчики подразделяют на:

Издание официальное

С Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР тензорезисторные фольговые или проволочные на клеевой основе (с подложкой и без подложки);

тензорезисторные проволочные на бесклеевой основе.

1.2. По направлению измеряемой силы датчики подразделяют: для измерения силы сжатия;

для измерения силы растяжения; универсальные.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Датчики подразделяют по номинальным нагрузкам, категориям точности, значению рабочего коэффициента передачи (РКП), диапазонам рабочих температур и показателям надежности (см. табл. 1).

Таблица 1

Наименсвание показателя, размерность	Значение показателя	
Номинальные усилия, кН	Значения показателя выбираются из ряда R 10 по ГОСТ 8032	
Категория точности	0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 1,00; 2,00	
Рабочий коэффициент передачи (РКП) при номинальной нагрузке, мВ/В	0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0*	
Диапазон рабочих температур, °C	Выбирается по ГОСТ 12937	
Заданная наработка**, ч	250; 500; 750; 1000; 1500; 2000	
Вероятность безотказной работы за заданную наработку**	0,80; 0,85; 0,90; 0,92; 0,94	
Полный средний срок службы, лет	10	

^{*} Для датчиков категории точности с 0,02 по 0,20 включительно допускаются индивидуальные значения РКП при номинальной нагрузке для каждого экземпляра, указываемые в сопроводительной документации.

^{**} Конкретные значения заданной наработки и вероятности безотказной работы выбирают из ряда и устанавливают в технических условиях на датчик конкретного типа по согласованию с заказчиком. Критерий отказа указывают в технических условиях на датчик конкретного типа.

^{2.2.} Значения метрологических характеристык в зависимости от категории точности датчика не должны превышать указанных в табл 2.

Таблица 2

Наименование		Пределы ном	допускаемых з гинальього зна	Пределы допускаемых значений составляющих погрешностей в процентах от номинальього значения РКП, для категории точности датчиков:	ляющих погреп я категории то	иностей в пј чности датч	роцентах от иков:	
составляющей погрешности	0,02	0,03	0,04	0,05	90'0	01.0	0,15	0,20
Систематическая составляющая	∓0,02	±0,03	±0,04	50'0∓	70.0€	±0,10	±0,15	±0,20
Нелинейность	±0,02	±0.03	±0.04	±0,05	70.0€	±0,10	±0.15	±0.20
Гистерезис	0,02	0.03	0,04	0,05	90.0	0.10	0.15	0.20
Среднее квадратичес- кое отклонение случай- ной составляющей	±0,010	±0,015	+0,020	±0,025	±0.030	±0,050	±0.075	±0,100
Изменение НКП при изменении температуры на 10°С	±0,010	±0,015	+0.020	+0,025	±0,030	±0,050	±0,075	±0,100
Изменение РКП при изменении температуры на 10°С	+0,010	±0,015	±0,020	±0,025	±0,030	±0.050	±0,075	±0,1:00

Продолжение табл. 2

Натиснование	II	ределы допуска номинальн	Пределы допусклемых значений составляющих погрешностей в процентах от номинального значения РКП, для категории точности датчиков:	составляющих КП, для катего	погрешностей рии точности	в процентах от (атчиков:	
лапистовить составляющей погрешности	0,25	0,30	0,40	0,50	09'0	1,00	2,00
Систематическая сос- тавляющая	±0.25	0€'0∓	+0,40	±0,50	09'0∓	±1.00	±2,00
Нелинейность	±0,25	0.30	±0,40	70,50	09,0±	±1.00	±2,00
Гистерезис	0.25	0:30	0.40	0.50	09'0	1,00	2.00
Среднее квадратичес- кое отклонение случай- ной составляющей	±0.125	±0,150	±0,200	±0,250	±0,300	00 2 '0' +	±1,000
Изменение НКП при изменении температуры на 10°С	+0,125	±0,150	±0.200	±0,250	∓:0,300	∓0,500	±1,000
Изменение РКП при изменении температуры на 10°С	±0,125	±0,150	+0.200	±0,250	+0.300	700.500	1,000

	Сопротивление	изоляции, МОм
Тип датчика	при температуре (20±5)°С и относи- тельной влажности от 30 до 80%, не менее	после воздействия температуры (30±5)°С и относительной влажности до (95±3)%, не менее
Тензорезисторные фольговые или проволочные на жлеевой основе Тензорезисторные прово-	1000	200
лочные на бесклеевой основе	100	3

- 2.3. Значение начального коэффициента передачи (НКП) датчика не должно превышать 2.5% номинального значения РКП.
- 2.4. Метрологические характеристики датчика должны оставаться в пределах допускаемых значений после воздействия на него в течение не менее 5 мин нагрузки, превышающей номинальную на 25%.
- 2.5. Метрологические характеристики датчика должны быть в пределах допускаемых значений при угловом отклонении направления измеряемой силы относительно оси датчика до 0,5° включительно. При более значительных отклонениях возможно нормирование дополнительной погрешности в стандартах и технических условиях на датчики конкретных типов.
- 2.6. Изменение показаний датчиков во времени при непрерывном воздействии силы, равной верхнему пределу измерений, должно регламентироваться в стандартах и технических условиях на датчики конкретных типов.
- 2.7. Значение наименьшего сопротивления изоляции электрических цепей датчиков должно соответствовать указанным в табл. 3.
- 2.8. По устойчивости и (или) прочности к воздействию окружающей среды, к механическим воздействиям, к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха, а также в части требований к изделиям в транспортной таре датчики должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997 по группам (видам), указанным в технических условиях.

Датчики, по согласованию с потребителем, должны в транспортной таре выдерживать воздействия:

тряску с ускорением $30\ \mathrm{M/c^2}$ при частоте ударов от $10\ \mathrm{дo}\ 120\ \mathrm{в}$ минуту;

температуру от минус 50 до плюс 50°С;

относительную влажность (95 ± 3) % при температуре плюс 35°C.

2.9. Наибольшие допускаемые значения напряжения питания постоянного или переменного тока промышленной частоты долж-

ны устанавливаться в стандартах и технических условиях на датчики конкретных типов и соответствовать требованиям ГОСТ 18953.

2.10. Маркировка датчиков проводится согласно технической документации на датчики конкретных типов. На датчике должны быть нанесены следующие обозначения:

товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение датчика; номер датчика; год выпуска; номинальное усилие; класс точности; номинальное значение РКП; предельное значение напряжения питания.

- 2.11. Упаковка датчиков по ГОСТ 12997.
- 2.12. Допускается транспортирование датчиков всеми видами транспорта. Условия транспортирования— по группе 7 ГОСТ 15150.
 - 2.13. Условия хранения датчиков по группе 1 ГОСТ 15150.
- 2.14. Гарантии изготовителя должны указываться в стандартах и технических условиях на датчики конкретных типов и обеспечивать их соответствие требованиям настоящего стандарта при соблюдении указанных условий применения, хранения и транспортирования.

3. ПАРАМЕТРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОВМЕСТИМОСТЬ

3.1. Значения сопротивлений датчиков тензорезисторных проволочных на бесклеевой и клеевой основах без подложки выбираются из ряда R 20 по ГОСТ 8032 с отклонениями от номинальных значений, регламентируемыми в стандартах и технических условиях на датчики конкретных типов:

для датчиков тензорезисторных фольговых или проволочных на клеевой основе с подложкой значения сопротивлений должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование . сопротивления		Значе	ния сопротивле	ния, Ом	
Входное	95 ± 0.5	190±1,0	380±2,0	760±4,0	1520±8,0
Выходное	100 ± 1.0	200±2,0	400±4,0	800±8,0	1600±16,0

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Показатели безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 регламентируют в стандартах и технических условиях на датчики конкретных типов.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ, ТРЕБОВАНИЯ К ДАТЧИКАМ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ЭКСПОРТА

- 5.1. Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей датчиков должны быть не ниже III класса, а внутренние — не ниже V класса по ГОСТ 9.032.
- 5.2. Комплектующие изделия должны применяться в том же исполнении, что и основное изделие.
- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 мес с момента проследования через Государственную границу СССР.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. При приемосдаточных испытаниях.

6.П.1. Каждый датчик проверяется на соответствие требованиям пп. 2.2; 2.3; 2.7; 2.8 в части устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха и устойчивости к меха-

ническим воздействиям и п. 3.1 настоящего стандарта.

- 6.1.2. Допускается датчики категории точности 0,25 и ниже проверять на соответствие требованиям п. 2.8 в части устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха и устойчивости к механическим воздействиям выборочно, но не менее трех датчиков из партии, объем которой установлен по ГОСТ 18242.
- 6.1.3. В случае повторных испытаний проверка датчиков, забракованных по метрологическим характеристикам, проводится по всем пунктам, а датчиков, забракованных по другим характеристикам,— по пунктам несоответствия.

6.2. При периодических испытаниях датчики проверяют на со-

ответствие требованиям пп. 2.2; 2.8; 3.1.

6.2.1. Для периодических испытаний отбирают не менее 3 датчиков, прошедших приемосдаточные испытания. Если хотя бы один из них не соответствует хотя бы одному пункту настоящего стандарта, проводят повторные испытания на удвоенном количестве датчиков, результаты которых являются окончательными.

6.3. Испытания на надежность — по ГОСТ 27883.

6.4. Условия испытаний датчиков при проверке по пп. 2.2 (кроме изменения НКП и РКП при изменении температуры на 10°С), 2.3—2.6 должны быть следующими:

температура окружающей среды — (20 ± 5) °C; относительная влажность — от 30 до 80%; атмосферное давление — от 84 до 106,7 кПа; длительность прогрева током питаная — не менее 15 мин.

- 6.5. Входное и выходное сопротивления датчиков (п. 3.1) следует проверять при помощи омметра класса точности 0,2 ГОСТ 23706 на соответствующих диагоналях электрической схемы.
- 6.6. Метрологические характеристики датчиков проверяют при нагружении датчиков на обрацовых силоизмерительных машинах по ГОСТ 25864, установках непосредственного нагружения или мерами силы соответствующего разряда. При этом абсолютное значение предела допускаемой погрешности средств нагружения и вторичной аппаратуры должно быть не менее чем в два раза меньше категории точности испытуемого датчика.

Допускается поверка испытуемого датчика при помощи образцового датчика или группы датчиков по методике, утвержденной в установленном порядке.

6.6.1. Метрологические характеристики датчиков (п. 2.2, кроме изменения НКП и РКП при изменении температуры на 10°С) следует проверять измерением коэффициентов передачи при не менее чем трехкратном нагружении согласно п. 4.3 в прямой и обратной последовательности по ступеням, число и значения которых регламентируются в стандартах и технических условиях на датчики конкретных типов.

При нахождении значений метрологических характеристик значения РКП определяются как разность измеренного сигнала и нулевого сигнала для первого нагружения, отнесенная к напряжению питания.

Примечания:

1. Допускается предварительная нагрузка на датчик не более 10% номинального значения. В этом случае за начальный сигнал принимается условный ноль, соответствующий выходному сигналу предварительно нагруженного датчика при первом нагружении.

2. При использовании контрольной аппаратуры, измеряющей выходной сигнал в милливольтах, допускается вводить в формулы вместо значений коэффи-

циентов передачи соответствующие значения выходных сигналов.

3. Для датчиков, у которых линия действия измеряемого усилия совпадает с их осью симметрии, поверку проводят с поворотом датчика на 120° после каждого цикла нагружения.

6.6.2. Систематическая составляющая погрешности. (γ_{ci}) на i-й ступени нагружения в процентах от номинального значения РКП определяется по формуле

$$\gamma_{ci} = \frac{0.5(\bar{k_i} + \bar{k_{06p}}) - k_{pi}}{k_{HOM}} \cdot 100, \tag{1}$$

где \overline{k}_i , $\overline{k}_{\text{обр }i}$ — среднее значение РКП на i-й ступени нагружения соответственно в прямой и обратной последовательности нагружения:

 $k_{\rm pi}$ — расчетное значение РКП на i-й ступени нагружения, определяемое как:

$$k_{\rm pi} = \frac{ik_{\rm BOM}}{n},\tag{2}$$

где i — порядковый номер ступени нагружения (i=1; 2; ...; n); n — число ступеней нагружения;

 $k_{\text{ном}}$ — номинальное значение РКП при номинальной нагрузке. 6.6.3. Нелинейность $(\gamma_{\text{нел}\ i})$ на i-й ступени нагружения в про-

6.6.3. Нелинейность $(\gamma_{\text{нел }i})$ на i-й ступени нагружения в процентах от номинального значения РКП определяется по формуле

$$\gamma_{\text{He}\pi i} = \frac{\overline{k}_i - \frac{k \cdot i}{n}}{k_{\text{HOM}}} \cdot 100, \tag{3}$$

где \overline{k} — среднее значение РКП при номинальной нагрузке.

6.6.4. Гистерезис (γ_{ni}) на *i*-й ступени нагружения в процентах от номинального значения РКП определяется по формуле

$$\gamma_{ni} = \frac{|\overline{k}_{0} \circ p_{i} - \overline{k}_{i}|}{k_{\text{HOM}}} \cdot 100. \tag{4}$$

6.6.5. Среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности ($\gamma_{\sigma i}$) на i-й ступени нагружения в процентах от номинального значения РКП определяется по формуле

$$\gamma_{\circ i} = \frac{1}{k_{\text{HOM}}} \sqrt{\frac{\sum_{l=1}^{m} (k_{li} - \bar{k}_{l})^{2} + \sum_{l=1}^{m} (k_{\text{ofp}/i} - \bar{k}_{\text{ofp}i})^{2}}{2n - 1}} \cdot 100, \quad (5)$$

где k_{li} , $k_{\text{обр}\ li}$ — значение РКП в прямой и обратной последовательности соответственно на i-й ступени нагружения;

l — порядковый номер цикла нагружения; m — количество циклов нагружения.

6.7. Изменение НКП и РКП датчика при воздействии температуры окружающей среды определяют следующим образом.

Датчик помещают в климатическую камеру с точностью поддержания температуры не менее $\pm 3^{\circ}$ С и измеряют значение тем-

пературы в камере.

Измеряют НКП, нагружают номинальной нагрузкой и измеряют РКП. Измерение НКП и РКП проводят по трем нагружениям. Затем температуру в камере с ненагруженным датчиком изменяют до верхнего (нижнего) рабочего значения, регламенти-

рованного для датчика конкретного типа и выдерживают в течение времени, установленного для данного датчика, но не менее $2\ \mathrm{u}$.

Измеряют НКП и РКП при трехкратном нагружении номи-

нальной нагрузкой.

6.7.1. Изменение НКП датчика (укот) при изменении температуры окружающей среды на 10°С в процентах от номинального значения РКП определяют по формуле

$$\gamma_{k_{0t}} = \frac{10(\overline{k}_{0t} - \overline{k}_{0})}{\Delta t k_{\text{most}}} \cdot 100, \tag{6}$$

где \overline{k}_{0t} — среднее эначение НКП при максимальной (минимальной) рабочей температуре;

 Δt — разность максимальной (минимальной) и нормальной температур в камере;

 \overline{k}_0 — средн ${f e}$ е значение НКП при нормальной температуре.

6.7.2. Изменение РКП датчика (γ_{ht}) при изменении температуры окружающей среды на 10°C в процентах от номинального значения РКП определяется по формуле

$$\gamma_{kt} = \frac{10(\overline{k_t} - \overline{k})}{\Delta t k_{\text{HOM}}} \cdot 100, \tag{7}$$

где \bar{k}_t — среднее значение РКП при номинальной нагрузке и максимальной (минимальной) температуре.

6.8. Значение НКП датчика (γ_{k0}) в процентах от номинального значения РКП (п. 2.3) определяют по формуле

$$\gamma_{k_0} = \frac{\overline{k_0}}{k_{\text{HOM}}} \cdot 100. \tag{8}$$

- 6.9. Перегрузка датчика (п. 2.4) создается любым нагружающим устройством с погрешностью не более 5%. Датчик нагружают усилием $1,25\ P_{\text{пом}}$ и выдерживают под нагрузкой не менее 5 мин. Затем датчик разгружают. Через 5 мин после разгружения метрологические характеристики датчика должны быть в пределах указанных значений.
- 6.10. Проверка датчика на воздействие углового отклонения направления измеряемой силы относительно продольной оси датчика (п. 2.5) осуществляется установкой датчика с перекосом в 0,5°, метрологические характеристики датчика при этом должны оставаться в пределах допускаемых значений.
- 6.11. Проверка сопротивления изоляции электрических цепей датчика (п. 2.7) проводится при помощи мегомметров или автоматических средств измерения сопротивления с погрешностью, не превышающей $\pm 20\,\%$. Сопротивление изоляции измеряют постоянным напряжением до $100\,$ B.

С. 11 ГОСТ 28836-90

Датчик выдерживают в камере влажности в течение указанного для него времени в выключенном состоянии, а затем извлекают из камеры.

Измерение сопротивления изоляции проводится между корпусом и любым выводом электрической схемы датчика не ранее чем через 2 ч после извлечения из камеры и выдержки в нормальных

условиях.

6.12. Испытания датчика на устойчивость и (или) прочность к воздействию окружающей среды, к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха, к механическим воздействиям, а также испытания датчиков на соответствие требованиям к ним в транспортной таре — по ГОСТ 12997.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

организационно-методических и общетехнических стандартов, необходимых при разработке технических заданий и технических условий на датчики силоизмерительные тензорезисторные конкретных типов

на датчики силог	измерительные тензорезисторные конкретных типов
ΓΟCT 1.2	ГСС. Порядок разработки стандартов.
ΓΟCT 1.3	ГСС. Порядок согласования, утверждения и государ-
	ственной регистрации технических условий.
FOCT 2.601	ЕСКД. Эксплуатационные документы.
(CT C9B 1798—79)	FOUR O
FOCT 8.001	ГСИ. Организация и порядок проведения государствен-
(CT CЭB 1708—79)	ных испытаний средств измерений. ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики
FOCT 8.009	ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.
ΓΟCT 8.383	ГСЙ. Государственные испытания средств измерений.
	Основные положения.
ΓΟCT 9.014	ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изде-
(CT C9B 992—78)	лий. Общие требования.
ΓOCT 9.032	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические
	требования и обозначения.
FOCT 9.104	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации.
ΓΟCT 9.302	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические
1001 5.002	неорганические. Методы контроля.
ΓΟCT 12.1.030	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, за-
	нуление.
ΓΟCT 12.2.007.0	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования
	безопасности.
ΓΟCT 12.2.033	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Об-
	шие эргономические требования.
ГОСТ 12.4.026	ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ΓΟCT 26.011	Средства измерений и автоматизации.
	Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные.
ΓΟCT 27.502	Надежность в технике. Система сбора и обработки
(CT C9B 3944—82)	информации. Планирование наблюдений.
ΓΟCT 27.503	Надежность в технике. Система сбора и обработки ин-
(CT C9B 2836—81)	формации. Методы оценки показателей надежности.
FOCT 1908	Бумага конденсаторная. Общие технические условия.
FOCT 2991	Ящики дощатые неразборные для грузов массой до
1001 2001	500 кг. Общие технические условия.
ΓΟCT 8032	Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чи-
(CT C9B 3961-83)	сел.
ΓΟCT 8828	Бумага двухслойная упаковочная.
ΓOCT 10354	Пленка полиэтиленовая.
	Гехнические условия.
ΓΟCT 10144	Эмали XB-124 и XB-125.
FOOT 1000T	Технические условия.
FOCT 12997	Изделия ГСП. Общие технические условия.
FOCT 14192	Маркировка грузов.
(CT C3B 25780,	
CT C9B 258-81)	

C. 13 FOCT 28836-90

Нормы 1-72-9 Общественные нормы допустимых индустриальных ралиопомех.

ΓΟCT 15150 Машины, приборы и другие механические изделия. Изделия для различных климатических районов. Катего-

рии, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов

внешней среды.

ΓΟCT 18953 ГСП. Источники питания электрические.

(CT C9B 4341-83) Общие технические условия. ΓOCT 21657 ГСП. Электрическая изоляция.

Технические требования. Методы испытаний.

ΓΟCT 25864 Машины силоизмерительные образцовые 2-го разряда.

Общие технические требования,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

перечень

терминов и определений, применяемых в настоящем стандарте

1. Датчик тензорезисторный фольговый или проволочный на клеевой основе — датчик, в котором деформация от упругого элемента передается тензорезисторам через клей, цемент или другой материал.

 Датчик тензорезисторный проволочный на бесклеевой основе — датчик. в котором деформация от упругого элемента передается непосредственно тензорезисторам.

3. Универсальный датчик — датчик, конструкция которого позволяет приме-

нять его без переналадки для измерения усилий растяжения и сжатия.

4. Категория точности датчика — число, характеризующее комплекс метро-логических характеристик (нелинейность, гистерезис, случайная составляющая, изменение НКП и РКП при воздействии температуры), значение которого равно или превышает на установленное значение предельное значение каждой из перечисленных составляющих.

5. Ось тензорезисторного датчика силы — направление, с которым по расче-

там должен совпадать вектор измеряемой силы.

информационные данные

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

- К. А. Гусев, В. П. Баранов, И. Е. Китман, В. С. Михайлов, И. Е. Пессина, Л. В. Ананская, В. А. Годзиковский, Б. Р. Лойцкер, А. Л. Резников
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕИСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3510
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 15077—78, ГОСТ ЭД1 15077—84
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение НТД, на которы й дана ссылка	Номер пункта, приложения
I OCT 1.2—85	Приложение 1

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
OCT 21657—83	Приложение 1
OCT 23706—79	6.5
OCT 25864—83	Приложение 1, 6.6
юрмы 1—72÷9—72	Приложение 1
OCT 27883—88	6.3

Редактор *В. С. Бабкина* Технический редактор *О. Н. Никитина* Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 14.02.91 Подп. в печ. 16.04.91 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,88 уч.-изд. л. Тир. 6000