

Список сигналов и тревог

Signal list / Alarm list

LIT-101 Уровень бака High-High alarm

FIT-201 Расход сырья Low alarm

P-201A Насос А Run status

P-201B Насос Б Fault alarm

TT-301 Температура Warning alarm

Channel DI-104 Interlock input