

Bloque aparte y resto

Selección específica de partidas sin IVA y sin margen (Bloque aparte), y el resto de partidas completas que no se han tocado, a su importe normal con IVA (El otro).

BLOQUE APARTE (SIN IVA, SIN MARGEN) 83.237,12 €	EL OTRO (RESTO, CON IVA) 192.795,18 €	SUMA DE AMBOS 276.032,30 €
--	--	-------------------------------

A Bloque aparte — sin IVA, sin margen		
PARTIDA	CRITERIO	IMPORTE
Carulla B — 40% (clima+agua+ACS+RITE)	Base, sin IVA	37.760,82 €
Suelo (pavimento gimnasio)	Base, sin IVA	14.876,03 €
Pintura (paredes + fachada)	Importe fijado por el usuario	10.000,00 €
Espejos sala (pared de entrenamiento)	Base, sin IVA	4.381,82 €
Mano de obra — detección de incendios (Patrick)	Del presupuesto real (línea "mà d'obra")	4.950,00 €
Luis Miguel — 70%	70% de 16.097,78 € (base, sin IVA)	11.268,45 €
SUBTOTAL BLOQUE APARTE		83.237,12 €

⚠ Pendiente de confirmar contigo: el 70% de Luis Miguel se ha calculado sobre los 16.097,78€ de base original, no sobre los 19.000€ que fijaste después. Dímelo si debe cambiar.

B El otro — resto de partidas completas (con IVA)

PARTIDA	IMPORTE
Maquinaria HSE — IVA de importación	18.788,00 €
Instalación eléctrica (Patrick)	18.337,44 €
Carulla A — 35% (clima+agua+ACS+RITE)	39.979,27 €
Obramat — material baños/vestuarios/suelo/luces	11.893,40 €
Enrachado + colocación de material de baños	11.000,00 €
Rótulo LEGION (letras corpóreas + LED)	4.500,00 €
Taquillas + cabinas sanitarias (Bellum)	9.487,31 €
Tornos de acceso	10.890,00 €
Puerta de cristal exterior con lector QR	3.411,99 €
Elevador para minusválidos	11.500,00 €
Transporte marítimo + aduana	10.800,00 €
Techo RF120 (placa RF + lana de roca)	4.840,00 €
Sobrepresión escalera + pasillo protegido	25.000,00 €
Valla perimetral	3.630,00 €
Liquidación municipal ICIO + Tasa (licencia de obras)	8.737,77 €
SUBTOTAL EL OTRO	192.795,18 €
TOTAL — BLOQUE APARTE + EL OTRO	276.032,30 €

 Este total (276.032,30 €) no incluye los "restos" de IVA y porcentaje de las partidas que se han partido (IVA de Carulla B, Suelo y Espejos; el 30% restante de Luis Miguel; el resto de detección de incendios) — se dejaron fuera a propósito, a petición expresa. Tampoco incluye extintores + instalación certificada de bomberos, sin presupuesto todavía.