

REPORTE DE INSPECCIÓN MINERA

Confidencial - Uso Interno Seguridad y Salud en el Trabajo

Detalles del Hallazgo:

Equipo: Generador Principal Zona Extra

Estado de Urgencia: CRITICAL

Acción Requerida: Apagado de seguridad e Intervención Mecánica

IA Confidence Score: 0.95%

Datos Satelitales (Módulo Geolocator):

Latitud: -12.046312

Longitud: -77.042793

Log Auditoría (Motor STT bajo Ruido Minero):

"falla inminente en rodamientos falla critica"

Firma Inspector Digital