

REPORTE DE INSPECCIÓN MINERA

Confidencial - Uso Interno Seguridad y Salud en el Trabajo

Detalles del Hallazgo:

Equipo: S-GAS-05 - Sensor Electrónico Multigas

Estado de Urgencia: CRITICAL

Acción Requerida: Atención Urgente / Inmovilizar

IA Confidence Score: 0.99%

Datos Satelitales (Módulo Geolocator):

Latitud: -11.99923902873514

Longitud: -77.01674197928335

Log Auditoría (Motor STT bajo Ruido Minero):

"entonces cero 2 funcionando correctamente que van a transportar estructural fallando locomotora trolley fallando sensor electrónico multi gas fallando."

Firma Inspector Digital