Ejercicio 03 - Configuración P1 C0

```
PIC
      EQU 20H
                    ; Dirección del controlador de interrupciones
TIMER EQU 10H
                    ; Dirección del reloj interno
                    ; Dirección de la interfaz externa
PIO
      EQU 30H
                    ; Número de interrupción del reloj en vector
N_CLK EQU 10
       ORG 40
IP_CLK DW RCLK
                           ; Redirección a la rutina de manejo de int
      ORG 2000H
                           ; Ahora no puedo atender interrupciones
      CLI
      MOV AL, OFDH
                           ; 1111 1101: sólo escucharé al reloj
      OUT PIC+1, AL
                           ; Escritura en el registro IMR (21H)
      MOV AL, N_CLK
      OUT PIC+5, AL
                           ; Escritura en el registro INT1 (25H)
                           ; El reloj interrumpirá cada 1 segundo
      MOV AL, 1
      OUT TIMER+1, AL
                           ; Escritura en el registro COMP (11H)
      MOV AL, 0
                           ; Dato en común
      OUT PIO+3, AL
                           ; Registro CB (33H): todo salida
      OUT PIO+1, AL
                           ; Registro PB (31H): luces apagadas
      OUT TIMER, AL
                           ; Registro CONT (10H): reloj en cero
                          ; DH = sentido // DL = luz encendida
      MOV DX, 0102H
                           ; Auxiliar para rotaciones a derecha
      MOV CH, 7
      STI
                           ; Listo para escuchar interrupciones
LAZO: JMP LAZO
        ; Nota: avanzar en un sentido equivale a rotar bits (multiplicar)
      ORG 3000H
                           ; En este caso, no es necesario salvar AX
RCLK: CMP DH, 1
                           ; Selección de sentido
      JZ DER
      ADD DL, DL
                           ; Rotar a la izquierda
                           ; Se llegó a extremo izquierdo?
      CMP DL, 80H
      JNZ LUCES
      INC DH
                           ; Cambiar a sentido 1 (derecha)
      JMP LUCES
DER:
      ADD DL, DL
                           ; Rotar a la izquierda
      ADC DL, 0
                           ; Agregar acarreo si lo hubiere
      DEC CH
                           ; Veces restantes
      JNZ DER
      MOV CH, 7
                           ; Restaurar auxiliar
                           ; Se llegó a extremo derecho?
      CMP DL, 1
      JNZ LUCES
      DEC DH
                           ; Cambiar a sentido 0 (izquierda)
LUCES: MOV AL, DL
      OUT PIO+1, AL
                           ; Registro PB (31H): actualizar luces
      MOV AL, 0
      OUT TIMER, AL
                           ; Registro CONT (10H): reiniciar reloj
      MOV AL, 20H
      OUT PIC, AL
                           ; Registro EOI (20H): ya terminé!
                           ; Volver al funcionamiento normal
      IRET
      END
```