## Medidor de temperatura con Arduino

¡Muy buen proyecto! El sensor DS18B20 junto con un módulo de 4 dígitos TM1637 es excelente para hacer un termómetro digital sencillo con Arduino Uno.

# Manual de armado

### **♦** Materiales

- 1x Arduino Uno
- 1x Sensor **DS18B20**
- 1x Resistencia de  $4.7k\Omega$  (para el DS18B20)
- 1x Módulo **Display TM1637** (4 dígitos)
- Cables Dupont

## **Conexiones**

## € DS18B20

- GND → GND Arduino
- $VCC \rightarrow 5V$  Arduino
- DQ → Pin 2 Arduino
- Entre VCC y DQ poner una resistencia de  $4.7k\Omega$


#### 12 TM1637

- CLK → Pin 3 Arduino
- DIO → Pin 4 Arduino
- VCC  $\rightarrow$  5V Arduino
- GND → GND Arduino



## Manual de funcionamiento

- El sensor **DS18B20** mide la temperatura ambiente en grados Celsius.
- El valor mostrado en el display TM1637 es sin decimales.
- Ejemplo:
  - o Temperatura real: 28.3 °C
  - En el display aparece: 28 C



En Arduino existen **librerías oficiales** que vienen ya integradas (como wire.h o SPI.h), y otras que son **externas**, hechas por la comunidad.


### En tu caso:

- OneWire.h → NO es propia de Arduino. Es una librería externa creada por Jim Studt y mantenida por la comunidad. Se instala desde el Administrador de Librerías.
- DallasTemperature.h → NO es propia de Arduino. Es una librería externa que depende de OneWire.h, diseñada específicamente para manejar sensores DS18B20 y otros Dallas/Maxim.
- **TM1637Display.h** → **NO** es propia de Arduino. También es externa, creada para controlar módulos de display TM1637.

### En resumen:

Las tres (OneWire, DallasTemperature, TM1637Display) son librerías externas. No vienen incluidas en Arduino IDE por defecto, pero se instalan fácilmente:

- 1. Abres el **Arduino IDE**.
- 2. Vas a Herramientas > Administrar bibliotecas.
- 3. Buscas OneWire, DallasTemperature y TM1637Display.
- 4. Instalas cada una.



### PROGRAMA PARA CARGAR AL ARDUINO UNO

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <TM1637Display.h>
// --- Pines ---
#define ONE_WIRE_BUS 2 // Pin de datos del DS18B20
#define CLK 3
                       // Pin CLK del TM1637
#define DIO 4
                  // Pin DIO del TM1637
// --- Objetos ---
OneWire oneWire(ONE WIRE BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
TM1637Display display(CLK, DIO);
void setup() {
  sensors.begin();
 display.setBrightness(0x0f); // Brillo máximo
}
void loop() {
  sensors.requestTemperatures();
  int tempC = (int)sensors.getTempCByIndex(0); // Leer solo parte entera
en °C
  // Mostrar temperatura con "C" al final
 // Ejemplo: 28°C se verá como "28 C"
 uint8 t data[] = {
   display.encodeDigit((tempC / 10) % 10), // Decenas
                                          // Unidades
    display.encodeDigit(tempC % 10),
    0,
                                           // Espacio en blanco
   0x39
                                           // Segmentos que forman "C"
  };
  display.setSegments(data);
 delay(1000);
}
```