

Líneas máximas del espacio de trabajo
Z (mm)
0
-100
-200
100
50
0
-50
-100
Y (mm)
-50
0
50
100
150
200
250
300
X (mm)