

**АВАРИЙНА КАРТКА № 528**

Номер ООН	Найменування вантажу	
2228	П-ТРЕТ-БУТИЛФЕНОЛ	

**ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ**



**ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ**

<b>Вибухо- та пожежонебезпека</b>	Горюча, важкогорюча або негорюча(*). При нагріванні може розкладатися з утворенням токсичних газів і пари.
<b>Небезпека для людини</b>	При пожежах можливі опіки і отруєння газами. Малотоксичні, не небезпечні. Пил і пари можуть викликати подразнення.

**ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ**

При займанні – вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СП-20.

**НЕОБХІДНІ ДІЇ**

<b>Загального характеру</b>	Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. У зону аварії входити в захисному одязі і дихальному апараті. Відвести сторонніх. Додержуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Потерпілим надати першу допомогу.
<b>У разі витоків, розливів та розсипів</b>	Усунути течі з додержанням запобіжних заходів. Перекачати речовину у цілу ємкість або в ємкість для зливу з дотриманням умов зміщення рідин. При інтенсивній течі обвалувати. Розсипи обвалувати, зібрати в сухі ємкості і герметично закрити. Не допускати потрапляння речовини у водоймища, підвали, каналізацію.
<b>У разі пожежі</b>	Гасити з максимальної відстані тонкоропилою водою зі змочувачем, повітряно-механічною піною, іншими засобами. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані.

**НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ**

Речовину відкачати з низин з додержанням заходів пожежної безпеки. Місце розливу засипати піском, промити великою кількістю води, обвалувати і не допускати потрапляння речовини в поверхневі води. Зрізати забруднений шар ґрунту, зібрати і вивезти для утилізації з додержанням запобіжних заходів. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту. Викликати фахівців з нейтралізації.

**ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ**

При отруєнні газами і парами викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. При опіку накласти асептичну пов'язку.