

**АВАРІЙНА КАРТКА № 685**

|           |                      |  |
|-----------|----------------------|--|
| Номер ООН | Найменування вантажу |  |
| 2682      | ЦЕЗІЮ ГІДРОКСИД      |  |



**ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Основні властивості</b>        | Тверда речовина. Порошок, кристали або гранули, що розпливаються на повітрі. Безбарвна або біла, цезію гідроксид – жовтувато-сірого кольору. Без запаху. Гігроскопічна. Розчинна у воді. При взаємодії з водою можливий розігрів, взаємодія з водою кальцію супроводжується розбризкуванням і сильним розігрівом, здатним займати горючі матеріали і викликати вибух ємкості. Нелетка. Корозійна для деяких металів. |
| <b>Вибухо- та пожежонебезпека</b> | Негорюча.  |
| <b>Небезпека для людини</b>       | Небезпечна при: I – вдиханні, III – попаданні на шкіру, IV – попаданні в очі. I – кашель, стиснення у грудях, нежить, слізотеча; III – опік шкіри; IV – набряк повік, різке почевоніння кон'юнктиви, ушкодження райдужної оболонки. Хімічний опік.   |

**ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ**

Для хімрозвідки та керівника робіт – ПДУ-3 (протягом 20 хв.). Для аварійних бригад – ізолюючий захисний костюм КІХ-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІІІ-4М. За відсутності вказаних зразків – захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом з патроном В, лугостійкі рукавички або рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) – спецодяг, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря з патронами ПЗУ, ПЗ-2, фільтрувальний респіратор "ФОРТ-П", універсальний респіратор «Снєжок-КУ-М».

**НЕОБХІДНІ ДІЇ**

|   |   |
|---|---|
| <b>Загального характеру</b>                 | Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх осіб. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. |
| <b>У разі витоків, розливів та розсипів</b> | Не торкатися розсипаної речовини. Розсипане огородити ґрунтовим валом, засипати сухим інертним матеріалом, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості, герметично закрити.  |
| <b>У разі пожежі</b>                        | Не горять.  |

**НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ**

Розсипати сухим піском, зібрати в сухі, захищені від корозії ємкості з дотриманням запобіжних заходів. Місце розсипу промити великою кількістю води з максимальною відстані, обваливати і не допускати попадання речовини в поверхневі води. Промиті рухомі поверхні і території обробити слабким розчином кислоти.

**ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ**

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Пити ковтками олію. Не викликати блювання. Очі і шкіру промити великою кількістю води.