

**АВАРІЙНА КАРТКА № 486**

|           |                      |  |
|-----------|----------------------|--|
| Номер ООН | Найменування вантажу |  |
| 2014      | ПЕРОКСИД ВОДНЮ       |  |

**ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВІДИ НЕБЕЗПЕКИ**



|                                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Основні властивості</b>        | Рідина. Безбарвна. Помірно кипляча. Малолетка. Сильний окиснювач. Корозійна для більшості металів.   |  |  |  |  |  |
| <b>Вибухо- та пожежонебезпека</b> | Не горить. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. При нагріванні розкладаються з утворенням кисню, що сприяє як виникненню горіння, так і швидкому розвитку пожежі.   |  |  |  |  |  |
| <b>Небезпека для людини</b>       | Небезпечна при: I – вдиханні, II – потраплянні в організм, III – потраплянні на шкіру, IV – попаданні в очі. I – кашель, першіння в горлі, слізовиділення; II – біль при ковтанні, у стравоході, у животі, бл涓ання; III – утворення білих плям, біль; IV – біль, слізовиділення, спазм повік. Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми. |  |  |  |  |  |

**ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ**

Для хімрозвідки та керівника робіт – ПДУ-3 (протягом 20 хв.). Для аварійних бригад – ізолюючий захисний костюм KIX-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІІІ-4М або дихальним апаратом АВС-2. При займанні – вогнезахисний костюм у комплекті із саморятувальніком СПІ-20. За відсутності вказаних засобів – захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2, у комплекті із промисловим протигазом і патронами В, БКФ. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) – спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1, з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із промисловим подаванням у зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття за ДСТ- 12265-78.

**НЕОБХІДНІ ДІЇ**

|   |   |
|---|---|
| <b>Загального характеру</b>                 | Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 800 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Вивести сторонніх. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження.   |
| <b>У разі витоків, розливів та розсипів</b> | Усути витікання з дотриманням запобіжних заходів. Повідомити пожежно-рятувальну службу (зателефонувати за номером 101 ). Не торкатися розлитої речовини. Розливи обгородити ґрутовим валом. Розбавляти великою кількістю води. Не допускати потрапляння речовини у водойми, підвали, каналізацію. Не допускати контакту з нафтопродуктами, горючими матеріалами і металами. |
| <b>У разі пожежі</b>                        | Не горить. Охолоджувати ємкості водою з максимальною відстані. При неконтрольованому підвищенні температури пероксиду водню його злити і розвести водою. Не допускати висихання амонію нітрату у всіх видах.  |

**НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ**

Для осадження (розсіювання, ізоляції) парів, пилу використовувати розпилену воду. Відпомпувати речовину з низин з використанням інертних щодо окиснювачів матеріалів і відправити на утилізацію в супроводі фахівців відправника вантажу (вантажоодержувача). Місце розливу ізолювати піском, промити великою кількістю води; обвалувати і не допускати зіткнення з нафтопродуктами та іншими горючими матеріалами. Поверхні рухомого

---

складу, території (окрім осередки) обробити лужним розчином (вапняним молоком, розчином кальцинованої соди).

---

### **ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ**

Викликати швидку медичну допомогу. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промити водою. При попаданні в організм – дати випити води або молока, викликати блювання. Потім дати активоване вугілля.

---