


АВАРІЙНА КАРТКА № 605

Номер ООН	Найменування вантажу	
1356	ТРИНІТРОТОЛУОЛ	

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ



Основні властивості	Тверда речовина у вигляді порошку, гранул, пластин (луски), шашок. Без запаху. Не розчинна у воді, нелетка, важча за воду. Горить без доступу повітря.
Вибухо- та пожежонебезпека	Пожежо- та вибухонебезпечна. Чутлива до механічних впливів (удару, тертя), підвищених температур (понад 170° С). Легко займається від іскор і полум'я. При змішуванні з лугами відбувається розігрів з наступним запаленням. Горіння речовини може перейти у вибух. Вибухає масою. Радіус небезпечної зони 1000 м.
Небезпека для людини	Під час пожежі і вибуху небезпечна для життя людини. Можливі отруєння оксидами азоту, вуглецю, травми, забиті місця, опіки, контузій. Токсична речовина. Небезпечна в разі вдихання, отруйна за умови попадання усередину. Спроможна проникати крізь шкірні покрови. При гострих отруєннях – головний біль, слабкість, серцевіття, шлунково-кишкові розлади, подразнення слизових оболонок, верхніх дихальних шляхів. У разі попадання в легені – розширення кровоносних судин і падіння кров'яного тиску. Викликають дерматити, екземи, крапивницю.
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ	
	Гумові рукавиці та взуття. Костюм із пілонепроникної тканини. У разі розсипу – респіратор типу «Лепесток» або ватно-марлева пов'язка. Під час пожежі – респіратор РС, ізолюючий або фільтруючий протигаз марки В з аерозольним фільтром та гопкалітовим патроном, захисний костюм типу То.
НЕОБХІДНІ ДІЇ	
Загального характеру	Припинити рух у зоні аварії. Відвести сторонніх осіб і потерпілих із небезпечної зони радіусом 1000 м. Організувати оточення небезпечної зони. Триматися з навітряного боку. У зону аварії входити в захисному одязі. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не курити. Потерпілим надати першу допомогу. Викликати пожежні підрозділи, швидку медичну допомогу, фахівців із вантажу і ліквідації аварії. Організувати охорону місця аварії. Відбудовні роботи проводити за вказівкою спеціалістів. У разі простого сходу, без сплутання цілісності кузова вагона, до прибутия спеціалістів допускається підіймання вагона з вантажем із застосуванням накочувальних башмаків і підіймачів. Після цього вагон відводиться на даній або сусідній (за умов сходу на перегоні) станції в безпечне місце; після прибутия фахівців із вантажу з'ясовується стан вантажу, розміщення і кріplення його у вагоні і приймається рішення щодо можливості подальшого транспортування.
У разі руйнування та розсипу	Усунути джерела відкритого вогню, іскроутворення. Не курити. Горючі речовини віддалити від розсипаної речовини. Розсипане зібрати в паперові або тканинні мішки під керівництвом спеціаліста. Ушкоджені упакування і зібрани розсипане віддалити на відстань не менше 100 м від будинків і споруджень.

	<p>Організувати охорону розсипу.</p> <p>Зупинити поїзд на перегоні по змозі в безпечному місці. Установити місце загоряння. У разі горіння елементів вагона, що не контактирують з вантажем, або прилеглих об'єктів вогнища гасити водою, піною, вуглекислотою. Не застосовувати пісок, кошму, брезент. Гасити з максимально можливої відстані. У разі займання вантажу у вагоні або розпалу пожежі поблизу цього вагона негайно припинити гасіння і залишити небезпечну зону. Припинити рух у небезпечній зоні. Ліквідацію наслідків аварії починати не раніше як за 1 годину після згоряння вантажу.</p>
--	--

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

У разі кровотечі – накласти джгут або тугу пов'язку; переломах – накласти шину (типову або з підручних засобів); припинення серцевої діяльності і дихання – проводити закритий масаж серця і штучне дихання. Накласти асептичні пов'язки на рани й обпеченні поверхні. У разі отруєння – свіже повітря, кисень. Повний спокій. Викликати швидку медичну допомогу.