


**АВАРІЙНА КАРТКА № 136**

|           |                      |  |
|-----------|----------------------|--|
| Номер ООН | Найменування вантажу |  |
| 1565      | БАРИЮ ЦІАНІД         |  |

**ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ**



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Основні властивості</b>        | Тверда речовина. Порошок або кристали. Безбарвна. Нелетка. Малорозчинна у воді. Водою і кислотами може розкладатися з утворенням токсичних і займистих газів. Корозійна. Забруднює водойми.  |
| <b>Вибухо- та пожежонебезпека</b> | Важкогорюча. При контакті з полум'ям утворює токсичні гази (ціан, оксиди азоту та ін.).  |
| <b>Небезпека для людини</b>       | Можливий летальний кінець (якщо речовина протрапить в організм)! Небезпечна при: I – вдиханні, II – ковтанні, III – потраплянні на шкіру, IV – потраплянні в очі. I, II – відчуття опіку в порожнині рота, носоглотки, присмак металу в роті, нудота, блювання, загальна слабкість; у важких випадках отруєння – задуха, непритомність, судоми; III – почервоніння, сухість, свербіння; IV – слізозотеча, різь в очах. Можливий хімічний опік. |

**ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ**

Для хімрозвідки та керівника робіт – ПДУ-3 (протягом 20 хв.). Для аварійних бригад – ізолюючий захисний костюм KIX-5 у комплекті з ізолюючим протигазом ІП-4М. Допускається використання інших засобів з характеристиками, аналогічними або більш високими ніж у засобів, що рекомендуються.

**НЕОБХІДНІ ДІЇ**

|  |   |
|--|---|
| <b>Загального характеру</b>            | Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 50 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх осіб. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не палити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження. |
| <b>У разі витоку, розливу, розсипу</b> | Повідомити пожежно-рятувальну службу (зателефонувати за номером 101). Не торкатися розсипаної речовини. Розсипане огородити ґрунтовим валом, зібрати в сухі захищені від корозії ємності, герметично закрити. Не допускати попадання речовини у водойми, підвали, каналізацію.  |
| <b>У разі пожежі</b>                   | Гасити тонкорозпиленою водою, піною і порошками з максимальною відстані. Гази, які утворюються при розкладанні, осаджувати тонкорозпиленою водою.   |

**НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ**

Розсипане зібрати без застосування вологи в металеву ємкість з дотриманням запобіжних заходів і герметично закрити. Місце розсипу ізолювати піском. Зрізати забруднений поверхневий шар ґрунту, зібрати і вивезти на утилізацію. Місця зрізів засипати свіжим шаром ґрунту, промити водою з контрольною (провокаційною) метою. Поверхню території (окрім осередки) обробити сумішшю двох об'ємів 10 % розчину сульфату заліза і одного об'єму 10 % розчину гашеного вапна (20 % розчину натрію гідроксиду).

**ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ**

---

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. В разі ковтання - пити солону воду (1 столова ложка кухонної солі на 1 склянку води). Викликати блювання. Приймати активоване вугілля у великій кількості. Шкіру промивати водою з милом. Очі промити водою. Дати кисень, дати вдихати амілнітрат (декілька крапель на ватці), а в разі припинення дихання зробити штучне дихання.

---