

**АВАРІЙНА КАРТКА № 366**

Номер ООН	Найменування вантажу	
2116	КУМОЛГІДРОПЕРОКСИД (Р)	

**ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ**

<b>Кумолгідропероксид</b>		
<b>С6Н5С(СН3)2ООН</b>		
<b>IMDG</b>		<b>HAZ</b>
<b>5155</b>		<b>2 W</b>
<b>КН</b>		<b>ГДК</b>
<b>2</b>		<b>1</b>
<b>ЛД</b>		<b>КХ</b>
<b>16</b>		<b>A</b>

<b>Основні властивості</b>	Рідина. Світло-жовтого кольору. Рухлива. Характерний запах. Летка. Практично нерозчинна у воді. На повітрі розкладається. Сильний окисник. Корозійна. Забруднює водоймища.
<b>Вибухо- та пожежонебезпека</b>	Горюча. Легко займається від іскор і полум'я, при нагріванні. Може вибухати при ударі і терти. Ємкості можуть вибухати при нагріванні. Горіння переходить у вибух. При нагріванні розкладається, розкладання самоприскорюється і може закінчитися вибухом.
<b>Небезпека для людини</b>	Небезпечна при: I – вдиханні, III – попаданні на шкіру, IV – попаданні в очі. I – першіння в горлі, кашель; при вдиханні концентрованих парів – синюшність шкірних покривів і слизових оболонок із-за розвитку метгемоглобінієї; III – почервоніння, свербіння шкіри; IV – різь, слізотеча, помутніння роговиці. Хімічний опік. При пожежі та вибухах можливі опіки і травми.

**ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ**

Для хімрозвідки та керівника робіт – ПДУ-3 (протягом 20 хв.). Для аварійних бригад – ізоляючий захисний костюм KIX-5 у комплекті з ізоляючим протигазом ПП-4М або дихальним апаратом АСВ-2. При займанні – вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальним СПІ-20. Якщо відсутні вказані засоби: захисний загальновійськовий костюм Л-1 або Л-2 у комплекті із промисловим протигазом і патроном А, респіратором універсальним РУ-60М. При малих концентраціях у повітрі (при перевищенні ГДК до 100 разів) – спецодяг, промисловий протигаз малого габариту ПФМ-1 з універсальним захисним патроном ПЗУ, автономний захисний індивідуальний комплект із примусовою подачею в зону дихання очищеного повітря. Маслобензостійкі рукавички, рукавички з дисперсії бутилкаучуку, спеціальне взуття за ДСТ- 12265-78.

**НЕОБХІДНІ ДІЇ**

<b>Загального характеру</b>	Ізолятувати небезпечну зону в радіусі не менше 800 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозвідки. Відвести сторонніх осіб. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Триматися навітряного боку. Уникати низин. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не курити. Усунути джерела вогню та іскор. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей з осередку ураження на медобстеження.
<b>У разі витоку та розливу</b>	Повідомити пожежно-рятувальну службу (зателефонувати за номером 101). Усунути витікання з дотриманням запобіжних заходів. Перекачати вміст у справну ємкість або ємкість для зливу з дотриманням умов змішування рідин. Не торкатися розлитої речовини. Розліте огородити ґрунтовим валом, засипати інертним матеріалом, зібрати в ємності. Не допускати попадання речовини у водоймища, підвали, каналізацію. Не допускати контакту з горючими матеріалами.
<b>У разі пожежі</b>	Гасити тонкорозпиленою водою, повітряно-механічною піною з максимальної

---

відстані. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані.

---

### **НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ**

---

Для розсіювання (ізоляції) парів використовувати розпилену воду. При знижених температурах речовину відкачати з низин з дотриманням заходів пожежної безпеки. Місце розливу ізолювати піском, повітряно-механічною піною, обвалиувати і не допускати зіткнення з нафтопродуктами, маслами, попадання речовини в поверхневі води. Поверхні промити мийними засобами, слабким лужним розчином. Поверхню території (окремі осередки) при загрозі попадання речовини в ґрунтові води випалити; ґрунт переорати.

---

### **ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ**

---

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і шкіру промивати водою протягом не менше 15 хв. При опіку накласти асептичну пов'язку.

---