


АВАРІЙНА КАРТКА № 222

Номер ООН	Найменування вантажу	
2711	ДИБРОМБЕНЗОЛ	

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ВІДИ НЕБЕЗПЕКИ



Основні властивості	Рідина. Безбарвна. Різкий подразливий запах. Нерозчинна у воді. Помірно кипляча.
Вибухо- та пожежонебезпека	Горюча. Займається від іскор і полум'я. З повітрям утворює самозаймисті та вибухонебезпечні суміші. Балони (ємкості) можуть вибухати при нагріванні. У порожніх ємкостях утворюються вибухонебезпечні суміші. При горінні утворює бромоводень.
Небезпека для людини	Можливий летальний кінець (від набряку легенів)! Небезпечна при: I – вдиханні, III – попаданні на шкіру, IV – попаданні в очі. Сльозотеча, кашель, чхання, задуха. Нудота, бл涓ання, біль у грудній клітці. При пожежі та вибухах можливі опіки та травми.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Для хімрозівдки та керівника робіт – ПДУ-3 (протягом 20 хв.). Для аварійних бригад – ізоляючий протигаз ІІІ-4М та спецодяг. При займанні – вогнезахисний костюм у комплекті з саморятувальником СПІ-20.

НЕОБХІДНІ ДІЇ

Загального характеру	Ізолювати небезпечну зону в радіусі не менше 200 м. Відкоригувати вказану відстань за результатами хімрозівдки. Відвести сторонніх осіб. Триматися навітряного боку. Уникати низин. Дотримуватися заходів пожежної безпеки. Не курити. Усунути джерела вогню та іскор. У небезпечну зону входити в захисних засобах. Потерпілим надати першу допомогу. Відправити людей із зони ураження на медобстеження.
У разі витоку, розливу та розсипу	Повідомити пожежно-рятувальну службу (зателефонувати за номером 101). Перекачати в неушкоджену ємкість з дотриманням запобіжних заходів.
У разі пожежі	Не наблизжатися до ємкостей. Гасити вогнегасними порошками, піною. Охолоджувати ємкості водою з максимальної відстані. Пари осаджувати тонкорозпиленою водою.

НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ

Для ізоляції місця розливу використовувати сухий пісок.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

Викликати швидку медичну допомогу. Особи, які надають першу допомогу, повинні використовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри. Свіже повітря, спокій, тепло, чистий одяг. Очі і слизові оболонки промивати водою протягом 15 хв. При попаданні на шкіру – швидко змити мильним розчином. Уражені ділянки протирати губкою, змоченою цим же розчином.