Tabla 3.2- Mínima Temperatura de Precalentamiento y Entre Pasadas para una EPS Precalificada

Grupo de Acero	Proceso de	Espesor de la Parte	Mínima
(Tabla 3.1)	Soldadura	más Gruesa en la	Temperatura de
		Unión Soldada (T)	Precalentamiento y
			Entre Pasadas
		mm	°C
I	Soldadura manual	3< T ≤ 20	0
	con electrodos de no	$20 < T \le 38$	65
	bajo hidrógeno	$38 < T \le 65$	110
		T > 65	150
I y II	Soldadura manual	3< T ≤ 20	0
	con electrodos de	$20 < T \le 38$	10
	bajo hidrógeno, arco	$38 < T \le 65$	65
	sumergido,	T > 65	110
	semiautomática con		
	alambre macizo y		
	tubular		
III y IV	Soldadura manual	$3 < T \le 20$	10
	con electrodos de	$20 < T \le 38$	65
	bajo hidrógeno, arco	$38 < T \le 65$	110
	sumergido,	T > 65	150
	semiautomática con		
	alambre macizo y		
	tubular		

Tabla 3.3
Metal de Aporte para Aplicaciones en
Aceros Resistentes a la Intemperie
Expuestos sin Protección

	Especificación del Metal de	
Proceso	Aporte	Metal de Aporte
Soldadura Manual	IRAM-IAS U 500-127 (AWS A5.5)	Todos los electrodos que depositan metal de soldadura alcanzando un análisis B2L, C1, C1L, C2, C2L, C3 o W.
Arco Sumergido	AWS A5.23	Todas las combinaciones de electrodo-fundente que depositan metal de soldadura alcanzando un análisis Ni1, Ni2, Ni3, Ni4 o W.
Semiauto- mática con alambre tubular	AWS A5.29	Todos los electrodos que depositan metal de soldadura alcanzando un análisis B2L, K2, Ni1, Ni2, Ni3, Ni4 o W.
Semiauto- mática con alambre macizo	AWS A5.28	Todos los electrodos cuyos metales de aporte alcanzan los análisis de requerimientos de composición de B2L, G (ver Nota 2), Ni1, Ni2, Ni3.