

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (9)

백화점 화재진압요령·호텔 특성 (본문 284~285p)

핵심 개념

백화점 화재는 수신반 표시가 여러 층이면 공조덕트 화재를 의심해야 한다. 여관·호텔은 이용객이 건물구조에 익숙지 않고 음주·수면 상태가 많아 피난유도가 특히 중요하다.

3) 화재진압 요령

백화점·대형점포 화재진압 요령:

백화점 화재진압요령 8가지

- 1) 선착대는 관계자 정보수집, 자동화재탐지기 수신반에서 연소범위 확인. 수신반 표시가 여러 층이면 공조용 덕트 화재일 가능성
- 2) 소화활동은 옥내소화전·소방전용방수구 등 각종 설비 최대 활용
- 3) 복사열 강할 때 진입방수는 기둥·상품박스·칸막이·셔터를 방패로
- 4) 화점 정확히 확인해 직접방수, 수손방지 노력
- 5) 낙하물은 직사방수로 떨어뜨려 안전 확보
- 6) 방수는 급기층·배기층 구분, 급기층에서 진입 원칙
- 7) 지하변전실·기계실로 소화수 유입 방지
- 8) 비상용콘센트·조명기구로 진압활동 효과 향상

시험 포인트

"자동화재탐지기 수신반에 여러 층 표시가 뜨면 공조덕트 화재를 의심"한다는 판단기준 — 실제 화점은 한 곳이지만 덕트를 통해 여러 층 감지기가 동시에 반응할 수 있음을 이해.

나. 여관, 호텔 등 숙박시설 화재진압 — 1) 특성

여관·호텔 이용객 대부분은 건물구조를 잘 모르거나 음주·해방감 등으로 화재에 무방비 상태인 경우가 많다. 화재발생 시 종업원의 적절한 안내방송·소방신고·피난유도가 신속하지 않으면 많은 사상자가 발생할 가능성이 있으며, 과거에도 많은 사례가 있었다.

여관·호텔은 대부분 각 방이 밀실이고, 심야에는 숙박자가 숙면상태라 비상벨 등에도 혼란한 상태가 예상된다.

시험 포인트

호텔화재의 근본적 위험요인 3가지 — 1)건물구조 미숙지 2)음주/해방감으로 인한 무방비 3)밀실+심야 숙면으로 인한 비상벨 인지 지연이 겹쳐 사상자가 많이 발생한다는 점을 종합적으로 이해.