



Chapter 11. I2C 통신

- 1. SPI와 I2C통신
- 2. I2C 동작 원리
- 3. master_reader / slave_sender 통신 실험
- 4. master_write / slave_receiver 통신 실험
- 5. 가변저항을 이용하여 원격지 LED 깜박임 조절
- 6. 버튼을 눌렀을 때 원격지 센서 값 읽기

학습목표

- 이 장에서는 SPI 통신의 기본 원리를 이해한다.
- I2C 통신의 기본 원리를 이해한다.
- 1:N의 아두이노를 이용하여 데이터 송신과 수 신을 실험한다.
- I2C 통신 실험을 통해서 이해한다.

1) 비동기식 통신 방법

- UART 통신은 1byte를 송신할 때마다 추가로 start/stop bit를 추가
- 총 10 비트의 전송 시간이 필요하며 데이터 속 도에 영향을 미침
- 클럭이 조금이라도 다르게 되면 데이터 전송에 오류가 발생

2) 동기식 통신 방법

- 데이터를 보낼 때마다 데이터가 전달된다고 알 려주는 별도의 클럭 라인을 이용
- 클럭 라인을 통신 라인에 연결된 다수의 장치 (참여 장치)가 공유
- 대표적인 시스템이 SPI와 I2C 통신
- start/stop 비트가 필요 없으며, 통신 속도를 공 유할 필요도 없음

3) SPI 통신

- Serial Peripherial Interface 약자
- 하나의 마스터와 하나 이상의 슬레이브 기기
- SPI는 마스터에서 클럭 신호를 생성
- 속도가 빠르기 때문에 주로 빠른 데이터 전송속 도가 필요한 곳에 많이 사용

3) SPI 통신

- 통신을 위해서 4개의 선이 필요
- MISO(Mater In Slave Out): 슬레이브에서 마스터로 데 이터 출력하기 위한 선
- MOSI(Master Out Slave In): 마스터에서 슬레이브로 데이터를 출력하기 위한 선
- SCK: Clock 선
- SS(Slave Select): 데이터를 송수신 할 슬레이브를 선택 하기 위한 선

4) I2C 통신

- "Inter Integrated Circuits"를 의미
- 동기식 통신 프로토콜
- 두 개의 신호선이 필요
- 하나는 Clock 신호에 사용되고 다른 하나는 데이 터 송수신에 사용
- 통신은 항상 마스터와 슬레이브 사이에서 발생
- 하나 이상의 슬레이브를 마스터에 연결할 수 있음

2. I2C 동작 원리

• 두 개의 신호선 사용

• SDA: 양방향 데이터 선

• SCL: 클럭 신호




그림 11.1 I2C 신호선 연결도

2. I2C 동작 원리

- 비활성 상태일 때 버스를 공급 전압까지 끌어 올 림
- 마스터 장치는 버스를 제어하고 클럭 신호를 공급
- 슬레이브에서는 개별적으로 데이터를 요청
- 마스터 장치에는 할당된 주소가 없음
- 슬레이브 장치에는 주소가 있으며 이 주소는 버스 에서 고유해야 함

2. I2C 동작 원리

• I2C 라이브러리

표 11.1 I2C 라이브러리

함수명	내용
begin()	 I2C통신 초기화 및 활성화하는 함수 Slave 모드일 경우 자신의 번호를 지정 번호가 지정되지 않으면 Master 모드로 설정
requestFrom()	• Slave로부터 데이터를 요청하기 위해 Master에 의해 설정
beginTransmission()	 Master에서 전송하기 위해 Slave의 주소 값을 지정 데이터를 버퍼에 저장 후 한꺼번에 전송 Master 모드에서만 사용
endTransmission()	 데이터 버퍼에 저장된 데이터를 전송 Master 모드에서만 사용
write()	• I2C버스로 데이터를 보내기 위해 사용 • Master/Slave 모드에서 사용
available()	• 수신된 데이터의 Byte 수를 반환
read()	• I2C버스(버퍼)로부터 데이터를 읽어옴 • available() 함수로 수신 여부가 확인된 후 사용
SecClock()	• 특정 주파수를 설정하기 위해 Master에 의해 사용
onReceive()	 Master로부터 데이터가 수신되었을 때 호출될 이벤트 처리 수신된 데이터의 길이가 전달됨
onRequest()	 Master로부터 데이터를 요청받았을 때 호출되는 함수 이벤트 처리의 매개변수는 없음

- Master에서 Slave(ID # 8)에 1Byte 데이터 를 요구
- Slave는 요청마다 1씩 카운트가 증가된 값을 반환하는 것




그림 11.2 master_reader / slave_sender 통신 개념도




그림 11.3 master_reader / slave_sender 통신 실험 연결도

```
#include <Wire.h>
void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  Wire.requestFrom(8, 1); // Slave ID #8로부터 1 bytes 요청
  while (Wire.available()) {
    byte b = Wire.read();
    Serial.println(b);
  delay(500);
```

```
#include <Wire.h>
byte b=0;
void setup() {
  Wire.begin(8); // Slave ID #8 지정
  Wire.onRequest(requestEvent);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
void requestEvent() {
  Wire.write(b++);
  Serial.println(b);
```

• 실험결과



그림 11.4 master_reader / slave_sender 실험 결과

- Master에서 Slave(ID # 8)에 1Byte 데이터 를 보냄
- Slave는 수신된 데이터를 시리얼 모니터 에 출력




그림 11.5 master_write / slave_receiver 통신 개념도




그림 11.3 master_reader / slave_sender 통신 실험 연결도

```
#include <Wire.h>
void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
byte x=0;
void loop() {
  Wire.beginTransmission(8); // Slave의 주소 값을 지정
  Wire.write("x is "); // sends five bytes
  Wire.write(x);
               // sends one byte
  Wire.endTransmission(); // 데이터 버퍼에 저장된 데이터를 전송
  X++;
  delay(500);
  Serial.println(x);
```

```
#include <Wire.h>
void setup() {
                      // I2C 버스가 ID #8로 연결
 Wire.begin(8);
 Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
                  // 시리얼 시작
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 delay(100);
void receiveEvent(int howMany){
 while(1 < Wire.available()) {
  char c = Wire.read(); // receive byte as a character
                // print the character
  Serial.print(c);
 int x = Wire.read(); // receive byte as an integer
                // print the integer
 Serial.println(x);
```

• 실험 결과




그림 11.7 master_write / slave_receiver 실험 결과

• 저항기를 이용하여 원격지 LED의 ON/OFF 주기 를 I2C 통신을 이용하여 실시





그림 11.8 가변저항기 이용 원격지 LED 깜박임 조절 실험 연결도


```
#include <Wire.h>
#define SLAVE_ADDR 9 // 슬레이브 ID 지정
int analogPin = 0;
int val = 0;
void setup() {
  Wire.begin(); // 마스터로써 I2C 통신 초기화
void loop() {
  delay(50);
  // 읽은 값을 1-255로 정규화 시킴
   val = map(analogRead(analogPin), 0, 1023, 255, 1);
  // 슬레이브로 값 보내기
  Wire.beginTransmission(SLAVE_ADDR);
  Wire.write(val);
  Wire.endTransmission();
```

```
#include <Wire.h>
                        // 슬레이브 ID 지정
#define SLAVE_ADDR 9
int LED = 13;
                              // Define LED Pin
int rd;
                              // Variable for received data
int br;
                              // Variable for blink rate
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  // Initialize I2C communications as Slave
  Wire.begin(SLAVE_ADDR);
  // Function to run when data received from master
  Wire.onReceive(receiveEvent);
  // Setup Serial Monitor
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("I2C Slave Demonstration");
```

```
void receiveEvent() {
  rd = Wire.read(); // read one character from the I2C
  Serial.println(rd); // Print value of incoming data
void loop() {
  delay(50);
  br = map(rd, 1, 255, 100, 2000); // 수신된 값을 이용하여 delay
                                    시가 계산
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(br);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(br);
```

• 실험 결과





(c)

그림 11.9 슬레이브 시리얼 모니터 결과

- 마스터에서 슬레이브의 센서 값을 읽어오는 실험
- 마스터에 있는 버튼을 누르면 마스터는 지정된 슬레이브에 자료를 요청
- 슬레이브는 마스터로부터 요청이 있는지를 검사 하여 요청이 있을 경우, 마스터로 해당된 데이터 를 마스터로 보냄




그림 11.10 원격지 센서 값 읽기 회로도

```
#include <Wire.h>
const int button1Pin = 2; // push button을 디지털 2번 핀에 연결
const int ledPin = 13; // led를 디지털 13번 핀에 연결
int button1State = 0; // 버튼에서 읽어 올 디지털 값을 저장

void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  pinMode(button1Pin, INPUT); // 2번 핀을 입력 핀으로 설정
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // 13번 핀을 출력 핀으로 설정
}
```

```
void loop() {
 // 버튼의 상태를 읽고 변수에 저장
 button1State = digitalRead(button1Pin);
 // 버튼이 눌렸다면
 if(button1State == LOW){
 // i2c통신으로 센서값(습도) 요청
   Wire.beginTransmission(18);
   Wire.write('H');
   Wire.endTransmission();
   Wire.requestFrom(18, 2);
   byte response[2];
   int index = 0;
```


```
// 센서값 받기를 기다림
  while (Wire.available()) {
     byte b = Wire.read();
     Serial.println(int(b));
  digitalWrite (ledPin, HIGH);
  //Serial.println("Botton on");
  delay(1000);
      // 버튼이 눌리지 않았다면
else{
  digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(100);
```

```
// DHT.h 라이브러리를 포함
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
                          // DHT핀을 2번으로 정의(DATA핀)
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11 // DHT타입을 DHT11로 정의
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // DHT설정 - dht (디지털2, dht11)
char c;
int h;
int t;
void setup() {
 Wire.begin(18);
  Wire.onRequest(requestEvent); // data request to slave
  Wire.onReceive(receiveEvent); // data slave received
                            // 9600 속도로 시리얼 통신을 시작
  Serial.begin(9600);
```

```
void receiveEvent(int howMany) {
    // remember the question: H=humidity, T=temperature
    while (0 < Wire.available()) {
        byte x = Wire.read();
        c = x;
        Serial.println(c);
    }
}</pre>
```

```
void requestEvent() {
    // respond to the question
    if (c == 'H') {
        Wire.write(h);
        Serial.print("Current humidity =");
        Serial.println(h);
      else {
        Wire.write(t);
        Serial.print("Current temperature =");
        Serial.println(t);
```


• 실험 결과





(a) 마스터 결과

(b) 슬레이브 결과



(c)

그림 11.11 마스터에서 버튼을 눌렀을 때 결과

요약

- I2C통신을 이용한 실험을 할 수 있다.
- I2C통신은 마스터와 슬레이브의 조합이다.
- 마스터에서 슬레이브로 데이터를 보내거나 요청 을 할 수 있다.
- 슬레이브는 수신된 데이터를 표시하거나 마스터 의 요청에 따라 데이터를 마스터로 보낸다.
- 슬레이브는 데이터를 요청할 수 없다.