

“玻影智鉴”玻璃缺陷检测系统

("Plate Exploration Wisdom" wood-based panel surface defect detection system)

检测报告

(Test report)

检测编号: 202511021102

样品名称		检验类别	委托检验
检测日期	2025/11/2 10:57	检测批次	1
板坯规格		板坯型号	
委托单位	玻影智鉴团队	生产单位	玻影智鉴团队
检测数量	1	检测地点	人工智能实验室
检测依据	技术条件		
检测结论	经检验, 该检验样品为, 板坯规格为, 板坯型号为, 共检测数量为 1 个, 其中 A 级板材占比 0.0%, A 级板数量为 0 个, B 级板数量为 0 个, C 级板数量为 1 个。		
附注	根据检测数据, 该批板材存在 7 处 “greasyDirt” 缺陷且集中于边缘区域, 损伤严重、总面积达 152mm ² 。建议加强原料入库前的清洁预处理, 增设边缘定位除尘装置; 优化切割工序参数以减少油污附着; 引入实时在线监测系统替代人工抽检, 缩短 0.15 秒/次的检测耗时。同时建立分级标准动态调整机制, 针对 C 级板实施返工或降级利用策略。通过以上措施, 有望提高生产线的效率和产品质量。		

批准:

审核:

主检: