
First-order all-pass: phase = −2 arctan(ωRC)
phase (deg)
0
−50
−100
−150
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
ωRC


Impulse responses of cascaded first-order sections
h(t) (impulse at t=0 not drawn)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
5
10
15
20
25
30
time (units of RC)
order 1
order 4
order 10