

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

MARKA:	BILINMIYOR	MOTOR:	(Varsayılan Dizel)
ARAC TIPI:	TURBO	TEST RAKIM:	Bilinmiyor
MODEL:	---	VIN:	W0LTS311

Tespit Edilen Sensor Sayısı: 39

PARÇA	OLCULEN	REFERANS	PUAN	DURUM
Aku (Mars)	13.50 V	> 9.6 V	100	IYI
Alternator	13.84 V	13.2-14.8V	100	NORMAL
Atesleme/Stabilite	Vibrasyon 0.0	<20	100	SAGLAM
Termostat/ECT	88 C	80-105 C	100	NORMAL
MAP Sensoru	103 kPa	20-100 kPa	100	NORMAL
Emme Havasi (IAT)	9 C	Ortam + 10-30	100	NORMAL
[S106] Yakıt Ayarı (Trim)	%0.0	+/- %10	100	NORMAL
Motor Yuku	%100	Max > %80	100	YUK ALTINDA
Turbo Basinci	20 kPa	Pozitif	100	BASIYOR
Arıza Kaydı (DTC)	3 Adet	0	40	ARIZALI

ASAMALI SURUS ANALİZİ

FAZ ADI	SURE	DURUM	DETAY
KOEO	0.1sn	Dusuk Voltaj	V: 0.0V
WARMUP	49.9sn	Yavas	Hiz: 4.8 °C/dk
HOT	685.3sn	Tekleme	Sapma: 161 RPM
LOAD	145.9sn	Kabul Edilebilir	Max:1762.5, Kayip:%5

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

MEKANİK SAĞLIK ANALİZİ (YAPAY ZEKA TAHMİNİ)

PARÇA	METRİK	SKOR	DURUM
Atesleme & Denge	Vib. İndeksi: 0.0	100	MUKEMMEL
Yakıt Sistemi	Sapma: %0.0	100	MUKEMMEL
Termostat	Verim: 4.8 C/dk	70	NORMAL
Emme Manifoldu	Dalgalanma: %2.2	80	YIPRANMIS



(!) SENSOR UYARISI

Dikkat: Bazı emisyon sensorleri bu araç profilinde kilitli olabilir, tehis temel verilerle yapılmıştır. Okunamayan sensorler: MAF (Hava Akis Olçeri).

(AI) UZMAN YAPAY ZEKA YORUMU

(Gemini 1.5 Pro Modeli Tarafından Yorumlanmıştır)

Araç genel olarak sağlıklı durumda. Düzenli bakımlarla uzun süre kullanılabilir.



SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

