

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

MARKA:	BILINMIYOR	MOTOR:	---
ARAC TIPI:	GASOLINE	TEST RAKIM:	Bilinmiyor
MODEL:	---	VIN:	BILINMIYOR

Tespit Edilen Sensor Sayisi: 22

PARCA	OLCULEN	REFERANS	PUAN	DURUM
Aku (Mars)	13.50 V	> 9.6 V	100	IYI
Alternator	13.79 V	13.2-14.8V	100	NORMAL
Atesleme/Stabilite	Vibrasyon 0.0	<20	100	SAGLAM
Termostat/ECT	77 C	80-105 C	100	NORMAL
MAP Sensoru	48 kPa	20-100 kPa	100	NORMAL
Emme Havasi (IAT)	39 C	Ortam + 10-30	100	NORMAL
Gaz Kelebegi	%21	0-100	100	TEPKİ VAR
[S106] Yakıt Ayarı (Trim)	%-2.3	+/- %10	100	NORMAL
Motor Yuku	%100	Max > %80	100	YUK ALTINDA
Arıza Kaydı (DTC)	1 Adet	0	40	ARIZALI

ASAMALI SURUS ANALİZİ

FAZ ADI	SURE	DURUM	DETAY
KOEO	0.3sn	Iyi	V: 13.5V
WARMUP	7.0sn	Hizli	Hiz: 171.4 °C/dk
LOAD	1.8sn	Kabul Edilebilir	Max:3432.0, Kayip:%5

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

MEKANİK SAĞLIK ANALİZİ (YAPAY ZEKA TAHMİNİ)

PARÇA	METRIK	SKOR	DURUM
Atesleme & Denge	Vib. İndeksi: 0.0	100	MUKEMMEL
Yakit Sistemi	Sapma: %5.3	70	MAKUL
Termostat	Verim: 2.1 C/dk	70	NORMAL
Emme Manifoldu	Dalgalanma: %0.0	100	SIZDIRMAZ



(!) SENSOR UYARISI

Dikkat: Bazı emisyon sensorleri bu araç profilinde kilitli olabilir, tehis temel verilerle yapılmıştır. Okunamayan sensorler: MAF (Hava Akis Olçeri).

(AI) UZMAN YAPAY ZEKA YORUMU

(Gemini 1.5 Pro Modeli Tarafından Yorumlanmıştır)

Araç genel olarak sağlıklı durumda. Düzenli bakımlarla uzun süre kullanılabilir.



SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

