

# SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

|              |                         |             |            |
|--------------|-------------------------|-------------|------------|
| MARKA:       | BILINMIYOR              | MOTOR:      | F14D3      |
| ARAC TIPI:   | GASOLINE                | TEST RAKIM: | Bilinmiyor |
| MODEL:       | ---                     | VIN:        | BILINMIYOR |
| CALIBRATION: | UB5DI0001III6780I0111II | ECU ADI:    | None       |

Tespit Edilen Sensor Sayisi: 27

| PARCA                     | OLCULEN       | REFERANS         | PUAN | DURUM         |
|---------------------------|---------------|------------------|------|---------------|
| Aku (Mars)                | 13.40 V       | > 9.6 V          | 100  | IYI           |
| Alternator                | 13.78 V       | 13.2-14.8V       | 100  | NORMAL        |
| Atesleme/Stabilite        | Vibrasyon 0.0 | <20              | 100  | SAGLAM        |
| Termostat/ECT             | 91 C          | 80-105 C         | 100  | NORMAL        |
| MAP Sensoru               | 56 kPa        | 20-100 kPa       | 100  | NORMAL        |
| MAF Sensoru               | 11.9 g/s      | Rolanti: 2-6 g/s | 100  | TAHMİNİ (SD)  |
| Emme Havasi (IAT)         | 7 C           | Ortam + 10-30    | 100  | NORMAL        |
| Gaz Kelebegi              | %18           | 0-100            | 100  | TEPKİ VAR     |
| [S106] Yakıt Ayarı (Trim) | %6.1          | +/- %20          | 75   | LPG TOLERANSI |
| O2 Sensoru (On)           | 0.57 V        | 0.1-0.9V         | 100  | CALISIYOR     |
| Motor Yuku                | %94           | Max > %80        | 100  | YUK ALTINDA   |
| Arıza Kaydı (DTC)         | 6 Adet        | 0                | 40   | ARIZALI       |

## ASAMALI SURUS ANALİZİ

| FAZ ADI | SURE     | DURUM            | DETAY                 |
|---------|----------|------------------|-----------------------|
| KOEO    | 8.4sn    | Dusuk Voltaj     | V: 0.0V               |
| WARMUP  | 1182.2sn | Yavas            | Hiz: 3.9 °C/dk        |
| HOT     | 603.2sn  | Stabil           | Sapma: 0 RPM          |
| LOAD    | 456.0sn  | Kabul Edilebilir | Max:2619.25, Kayip:%5 |

# SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

## MEKANİK SAĞLIK ANALİZİ (YAPAY ZEKA TAHMİNİ)

| PARÇA            | METRIK            | SKOR | DURUM     |
|------------------|-------------------|------|-----------|
| Atesleme & Denge | Vib. İndeksi: 0.0 | 100  | MUKEMMEL  |
| Yakıt Sistemi    | Sapma: %9.6       | 70   | MAKUL     |
| Termostat        | Verim: 3.9 C/dk   | 70   | NORMAL    |
| Emme Manifoldu   | Dalgalanma: %0.0  | 100  | SIZDIRMAZ |

### (!) SENSOR UYARISI


Dikkat: Bazı emisyon sensorleri bu araç profilinde kilitli olabilir, tehis temel verilerle yapılmıştır. Okunamayan sensorler: MAF (Hava Akis Olçeri).

### (AI) UZMAN YAPAY ZEKA YORUMU

(Gemini 1.5 Pro Modeli Tarafından Yorumlanmıştır)

Araç genel olarak sağlıklı durumda. Düzenli bakımlarla uzun süre kullanılabilir.

NOT: Bu araç LPG ile test edilmiştir. Trim sapmalarını LPG kalibrasyon toleransı (+/-20%) çerçevesinde yorumlayın.



# SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

