

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

MARKA:	BILINMIYOR	MOTOR:	F14D3
ARAC TIPI:	GASOLINE	TEST RAKIM:	Bilinmiyor
OBD STD:	Bilinmiyor	ECU YAKIT:	Bilinmiyor
MODEL:	---	VIN:	BILINMIYOR
CALIBRATION:	None	ECU ADI:	None

Tespit Edilen Sensor Sayisi: 27

PARCA	OLCULEN	REFERANS	PUAN	DURUM
Aku (Mars)	14.00 V	> 9.6 V	100	IYI
Alternator	14.16 V	13.2-14.8V	100	NORMAL
Atesleme/Stabilite	Vibrasyon 0.0	<20	100	SAGLAM
Termostat/ECT	90 C	80-105 C	100	NORMAL
MAP Sensoru	52 kPa	20-100 kPa	100	NORMAL
MAF Sensoru	10.4 g/s	Rolanti: 2-6 g/s	100	TAHMİNİ (SD)
Emme Havasi (IAT)	12 C	Ortam + 10-30	100	NORMAL
Gaz Kelebegi	%17	0-100	100	TEPKİ VAR
[S106] Yakıt Ayarı (Trim)	%5.3	+/- %20	75	LPG TOLERANSI
O2 Sensoru (On)	0.52 V	0.1-0.9V	100	CALISIYOR
Motor Yuku	%82	Max > %80	100	YUK ALTINDA
Arıza Kaydı (DTC)	6 Adet	0	40	ARIZALI

ASAMALI SURUS ANALİZİ

FAZ ADI	SURE	DURUM	DETAY
KOEO	7.3sn	Dusuk Voltaj	V: 0.0V
WARMUP	874.5sn	Yavas	Hiz: 4.7 °C/dk
HOT	448.3sn	Tekleme	Sapma: 95 RPM
LOAD	120.5sn	Iyi	Max:2458.25, Kayip:%0

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

MEKANİK SAĞLIK ANALİZİ (YAPAY ZEKA TAHMİNİ)

PARÇA	METRİK	SKOR	DURUM
Atesleme & Denge	Vib. İndeksi: 0.0	100	MUKEMMEL
Yakıt Sistemi	Sapma: %9.2	70	MAKUL
Termostat	Verim: 4.9 C/dk	70	NORMAL
Emme Manifoldu	Dalgalanma: %0.0	100	SIZDIRMAZ

(!) SENSOR UYARISI

Dikkat: Bazı emisyon sensorleri bu araç profilinde kilitli olabilir, tehis temel verilerle yapılmıştır. Okunamayan sensorler: MAF (Hava Akis Olçeri).

(AI) UZMAN YAPAY ZEKA YORUMU

(Gemini 1.5 Pro Modeli Tarafından Yorumlanmıştır)

Araç genel olarak sağlıklı durumda. Düzenli bakımlarla uzun süre kullanılabilir.

NOT: Bu araç LPG ile test edilmiştir. Trim sapmalarını LPG kalibrasyon toleransı (+-20%) çerçevesinde yorumlayın.

(!) KRİTİK ARIZA KAYITLARI (4)

- [E203] C0303: -
- [E200] C0000: -
- [E204] P1604: TCU Unable To Control Desired Throttle Angle
- [E249] P2049: -

Gecici İletişim Hataları (Göz Ardi Edilebilir) (2)

- [E287] U1387: -
- [E211] U3111: -

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

