

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

MARKA:	BILINMIYOR	MOTOR:	---
ARAC TIPI:	TURBO	TEST RAKIM:	Bilinmiyor
MODEL:	---	VIN:	W0L000I000

Tespit Edilen Sensor Sayısı: 34

PARCA	OLCULEN	REFERANS	PUAN	DURUM
Aku (Mars)	13.50 V	> 9.6 V	100	IYI
Alternator	13.80 V	13.2-14.8V	100	NORMAL
Atesleme/Stabilite	Vibrasyon 0.0	<20	100	SAGLAM
Termostat/ECT	92 C	80-105 C	100	NORMAL
MAP Sensoru	80 kPa	20-100 kPa	100	NORMAL
Emme Havasi (IAT)	28 C	Ortam + 10-30	100	NORMAL
Gaz Kelebegi	%67	0-100	100	TEPKİ VAR
Yakit Ayari (Trim)	%11.1	+/- %10	80	SINIRDA
O2 Sensoru (On)	0.45 V	0.1-0.9V	100	CALISIYOR
Motor Yuku	%97	Max > %80	100	YUK ALTINDA
Ariza Kaydi (DTC)	1 Adet	0	40	ARIZALI

ASAMALI SURUS ANALİZİ

FAZ ADI	SURE	DURUM	DETAY
KOEO	0.3sn	Iyi	V: 13.5V
CRANKING	0.1sn	Saglam	Min V: 13.5V
WARMUP	1.3sn	Hizli	Hiz: 2076.9 °C/dk
LOAD	4.5sn	Kabul Edilebilir	Max:6219.0, Kayip:%5

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ



MEKANİK SAĞLIK ANALİZİ (YAPAY ZEKA TAHMİNİ)

PARÇA	METRIK	SKOR	DURUM
Atesleme & Denge	Vib. İndeksi: 0.0	100	MUKEMMEL
Yakit Sistemi	Sapma: %17.2	40	KIRLI/ARIZALI
Termostat	Verim: 117.0 C/dk	95	VERİMLİ
Emme Manifoldu	Dalgalanma: %0.0	100	SIZDIRMAZ

(AI) UZMAN YAPAY ZEKA YORUMU

(Gemini 1.5 Pro Modeli Tarafından Yorumlanmıştır)

Arac genel olarak sağlıklı durumda. Düzenli bakımlarla uzun süre kullanılabilir.



SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

