

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

MARKA:	BILINMIYOR	MOTOR:	F14D3
ARAC TIPI:	GASOLINE	TEST RAKIM:	Bilinmiyor
MODEL:	---	VIN:	BILINMIYOR
CALIBRATION:	UB5DI0001III6780I0111II	ECU ADI:	None

Tespit Edilen Sensor Sayısı: 27

PARCA	OLCULEN	REFERANS	PUAN	DURUM
Aku (Mars)	13.90 V	> 9.6 V	100	IYI
Alternator	14.04 V	13.2-14.8V	100	NORMAL
Atesleme/Stabilite	Vibrasyon 0.0	<20	100	SAGLAM
Termostat/ECT	88 C	80-105 C	100	NORMAL
MAP Sensoru	55 kPa	20-100 kPa	100	NORMAL
MAF Sensoru	12.2 g/s	Rolanti: 2-6 g/s	100	TAHMINI (SD)
Emme Havasi (IAT)	8 C	Ortam + 10-30	100	NORMAL
Gaz Kelebegi	%18	0-100	100	TEPKİ VAR
[S106] Yakıt Ayarı (Trim)	%3.5	+/- %20	75	LPG TOLERANSI
O2 Sensoru (On)	0.56 V	0.1-0.9V	100	CALISIYOR
Motor Yuku	%92	Max > %80	100	YUK ALTINDA
Arıza Kaydı (DTC)	6 Adet	0	40	ARIZALI

ASAMALI SURUS ANALİZİ

FAZ ADI	SURE	DURUM	DETAY
WARMUP	1181.3sn	Yavas	Hiz: 1.5 °C/dk
HOT	972.9sn	Tekleme	Sapma: 164 RPM
LOAD	721.4sn	Kabul Edilebilir	Max:2327.25, Kayip:%5

SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

MEKANİK SAĞLIK ANALİZİ (YAPAY ZEKA TAHMİNİ)

PARÇA	METRIK	SKOR	DURUM
Atesleme & Denge	Vib. Indeksi: 0.0	100	MUKEMMEL
Yakit Sistemi	Sapma: %9.4	70	MAKUL
Termostat	Verim: 1.5 C/dk	30	ACIK KALMIS
Emme Manifoldu	Dalgalanma: %29.8	50	KACAK VAR

(!) SENSOR UYARISI


Dikkat: Bazi emisyon sensorleri bu arac profilinde kilitli olabilir, tehis temel verilerle yapilmistir. Okunamayan sensorler: MAF (Hava Akis Olceri).

(AI) UZMAN YAPAY ZEKA YORUMU

(Gemini 1.5 Pro Modeli Tarafindan Yorumlanmistir)

Arac genel olarak saglikli durumda. Duzenli bakimlarla uzun sure kullanilabilir.

NOT: Bu arac LPG ile test edilmistir. Trim sapmalarini LPG kalibrasyon toleransi (+-20%) cercevesinde yorumlayin.



SEYYANEN MOTOR EKSPERTİZ ANALİZİ

