

INFORME DE PERITAJE TECNICO - SeguroPlus

Numero de siniestro: SIN-2026-AU-021847

Numero de poliza: POL-2026-AU-098765

Fecha de inspeccion: 2026-04-15 Hora: 10:30

Perito asignado: Andres Romero (CRD-2245)

Lugar de inspeccion: Taller Autorizado SeguroPlus Norte

Vehiculo: Mazda CX-5 2024 Placa ABC123

Asegurado: Juliana Carolina Arboleda Romero

Daños observados:

- Puerta delantera izquierda: Deformacion mayor con desgarro de lamina (cambio total).
- Espejo retrovisor izquierdo: Carcasa quebrada, vidrio fracturado (cambio).
- Rin frontal izquierdo: Doblado con perdida de balanceo (cambio).
- Llanta delantera izquierda: Desgaste anormal por impacto, sustitucion recomendada.
- Estructura: Sin afectacion estructural en chasis. Verificacion alineacion.

Estimacion de reparacion:

- Mano de obra: \$ 1,850,000
- Repuestos originales: \$ 6,400,000
- Pintura y latoneria: \$ 1,250,000
- Alineacion y balanceo: \$ 380,000
- Total estimado: \$ 9,880,000

Concepto: Procedente. Daños consistentes con la mecanica del siniestro reportada.

Recomendacion: Autorizar reparacion en taller autorizado red SeguroPlus.

Tiempo estimado de reparacion: 8 dias habiles.