

Mockup 04

Referenz-Detail

Story-Aufbau · 4 KPIs · Vorher/Während/Nachher ·
Eingesetzte Produkte

FORMAT	ZWECK	FONT	AKZENT	DATUM
Mobile + Desktop	Team-Review	Gabarito	#0EA5E9	Mai 2026

K

KORODUR

SANIERUNG

Sanierung finden

Anwendungen

Referenzen

Produkte

DE

Referenzen → Produktionshalle Kleemann

↓ Als PDF

7 Teilen

← Zu allen Referenzen

INDUSTRIE & PRODUKTION

GÖPPINGEN

SCHWERLAST

DSH-RAPID

Produktionshalle Kleemann

Schwerlast-Industrieboden auf 1.000 m² — saniert ohne Produktionsausfall.

48 h

VOLL BELASTBAR

1.000 m²

SANIERTE FLÄCHE

15 mm

SCHICHTDICKE

≤5 cm³/50 cm²

ABRIEB NACH BÖHME

HERAUFORDERUNG

Produktion läuft 3-schichtig — und der Boden ist am Ende.

Der bestehende Industrieboden zeigte nach 18 Jahren Schwerlastbetrieb tiefgehende Schäden bis in die Tragschicht. Ein Komplettausfall der Fertigung war wirtschaftlich nicht darstellbar — die Sanierung musste vollständig innerhalb eines 60-Stunden-Zeitfensters über das Wochenende erfolgen, mit Wiederanlauf der Produktion am Montagmorgen 06:00 Uhr.

LÖSUNG

KOROFLOOR Rapid mit definierter Aushärtekurve.

Schadhafte Bereiche wurden mit Schnellfräsen bis auf die Tragschicht abgetragen und mit KOROFLOOR Rapid in 15 mm Schichtdicke neu aufgebaut. Bereits nach 24 Stunden begehrbar, nach 48 Stunden voll belastbar für Gabelstapler-Verkehr (5 t Achslast). Die monolithische Verbindung zum Bestand verhinderte Sollbruchstellen an den Übergängen.

GALERIE

VORHER

WÄHREND - FRÄSEN

NACHHER

ÄHNLICHES PROJEKT?

Wir prüfen Ihre Sanierungs-situation kostenfrei.

Beratung anfragen

[wechsell zu korodur.de/portal](#)

ERGEBNIS

Produktion läuft seit 4 Jahren ohne Stillstand.

Die sanierte Fläche zeigt nach 4 Jahren Schwerlastbetrieb keinerlei nennenswerten Verschleiß. Die Maßnahme wurde innerhalb des geplanten 60-Stunden-Zeitfensters abgeschlossen — am Montagmorgen lief die Fertigung exakt planmäßig wieder an. Folgeaufträge in zwei weiteren Werkshallen wurden direkt im Anschluss realisiert.

EINGESETZTE PRODUKTE

KF-B

KOROFLOOR Rapid

Hartstoff-Estrich · Schnellaushärtend · 15 mm Schichtdicke

→

KM-C

KOROMINERAL CURE

Nachbehandlung · Oberflächenversiegelung · Chemikalienbeständig

→

WEITERE PROJEKTE

Ähnliche Sanierungen

LOGISTIK

Verteilzentrum Ulm

2.400 m² · 72 h · 2022

INDUSTRIE

Werk Augsburg

650 m² · 48 h · 2023

LEBENSMITTEL

Molkerei Nord

1.800 m² · 96 h · 2023

Portfolio

Referenzen

Technische Beratung

korodur.de

Impressum

Datenschutz

© 2026 KORODUR International GmbH · Sanieren mit System. Seit 1956.

KORODUR Sanierung · Mockup-Review

Seite 2 / 3 · Desktop



DESIGNENTSCHEIDUNGEN

4 KPIs sofort sichtbar

„48 h / 1.000 m² / 15 mm / ≤5 cm³“ — Outcomes vor Erklärungen. Wer scrollt, sieht in der ersten halben Sekunde, was geliefert wurde.

Story-Aufbau in 4 Blöcken

Herausforderung → Lösung → Galerie → Ergebnis. Narrativ statt technischer Bericht — wirkt persönlich, ist aber substanzbasiert.

Action-Bar oben („Als PDF / Teilen“)

Wichtig für Außendienst: André, Jens und Jens nutzen Referenzen im Kundentermin. PDF-Export muss in 2 Klicks gehen.

Projekt-Steckbrief in Sidebar

Branche, Fläche, Belastung, Zeitfenster — alle Fakten auf einen Blick für Schnellscanner.

Vorher / Während / Nachher

Sichtbare Labels in der Galerie — die wirkungsvollste Storytelling-Geste. Außendienst-Liebling.

ZUR DISKUSSION

Wer kuratiert die Vorher/Nachher-Fotos? Die Live-Version hat oft nur Nachher-Bilder — das verschenkt den stärksten Effekt.