



## 接线指示图





## 技术要求

1. 额定电压:5VDC.

2. 减速比:1/16

3. 步距角:5. 625/16

4. 驱动方式:四相八拍.

5. 牵入转距:≥200gf. cm(工作频率:100Hz).

6. 打滑扭力:≥500~1600gf.cm.

7. 温升: ≤55K(5VDC 工作频率:100H:).

8. 噪音:≤35dB(空载, 100Hz, 水子上 5达10cm).

连线	导线	分配顺序							
序号	颜色	1	2	3	4		δ	7	8
5	红	+	+	+	+	+	+	+	+
4	橙	A	1					-	-
3	更	<b>ア</b>				_	_	_	
2	<b>游红</b>			_	-	-			
1	蓝	_	_	_					

## 借(通)用件登记 旧底图总号

底图》	总 号							28步进电机					文件号		
kete	ودر								版本	状态	第 <mark>0</mark> 版		K3编码		
签	子	标记 制	. 处数 图	修改文件	:号	签名期	日期	图样标记		数量	重量	比例	外形图		
H	期	工审	艺核		日日	期期	-						宁波	单片机开发网	
		批	准		日	期		共	页		第	页	ww	w.nbdpj.com	