Vorderansicht



A–A



B–B (Tasche U3/C24)



C–C (z 4.8)



D–D (z 2.4, Muttertasche)



1 Masse in mm, Dezimalpunkt. Nennmasse = CAD-Modell; alle Masszahlen werden aus Modellpunkten berechnet (drawings_check.txt).
2 Allgemeintoleranz Druckteil ±0.1 mm (ANNAHME FDM P1S 0.4-mm-Düse, wie Toleranzkette check_sensor.txt 2b); ISO 2768 gilt nicht.
3 Passungen nicht durch Geometrieänderung, sondern über Passprobe und XY-Lochkompensation einstellen (PRINT_SETTINGS.md Kap. 4).
4 Profil PRINT_SETTINGS.md Kap. 2 (ASA 260/90 °C, 4 Wände, 100 % Füllung), stützenfrei; Naht hinten, nicht auf Dichtflächen.
5 (Masszahl im Rundrahmen) = Prüfmass (Funktionsmass, am Muster messen). ——·—— breit = Dichtfläche / Funktionsfläche.
6 Wird auf der Platine vergossen (Epoxid, Kap. Montage), Mutter ISO 4032 M2 von vorne eingeschoben und eingegossen.

Benennung **Kragen (Vergussform Sondenübergang)**	Projekt **fluidi**
Benennung 2 / Funktion O-Ring-Nut Kragen, Platinenschlitz, Tasche U3/C24, Muttertasche M2, Hohlkehle	Sachnummer **FL-S-03**
Werkstoff ASA (Bambu, TDS V2.0), Farbe beliebig (Restmaterial) — Massstab: 5:1	Projektion ISO E (Methode 1)
Druck Bambu Lab P1S (Ausrichtung) stehend (Unterseite mit Hohlkehle auf dem Bett); Muttertasche = Brücke 4.7	
Stand / Commit Rev C (2026-11-08), V-K/M-4 (D-019, D-023), P5-M1/M3; git c45cedf + Arbeitsstand	Format / Blatt A3 1/1
Quelle (Modell, Generator) mechanical/sensor/fluidi_sensor.FCStd <- mechanical/gen/fluidi_sensor.py, fluidi_params.py	Datum 2026-11-08