









技术要求：
1. 去除锐角毛刺；
2. 铸件需满足气密性要求，腔经1.5MPa气压，测试2min无渗漏；
3. 铸件及加工表面不得有气孔、砂眼和磕碰伤；
4. 铸件表面要求抛丸和钝化处理（耐腐蚀96h GB/T10125-1997）；
5. 未注公差按GB/T1804-c；
6. 未注拔模斜度 $2^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$ 。

						6061-T6					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	桑朔	20240805	标准化			阶 段 标 记		重量	比例		
校对			审核								
									1:2		
工艺			批准			共 张		版本	A0		