

NOTA: REALIZAR TRATAMIENTO UNA VEZ AJUSTADO EN DISPOSITIVO

Tomas Flores 2250 (ex Pasco) Esta prohibida la modificación Quilmes Oeste, BsAs Argrntina reproducción o copia total Tel (54)(011) 4270-9731/9391 Tel (54)(011) 4270-9597 o parcial de este plano, sin la expresa autorización EN de la empresa COOPERSOL MAT.: SAE 4140 $\phi 120 \times 40$ Eliminar rebabas y cantos vivo TRAT .: TEMPLADO Y REVENIDO CANT.: 1 salvo indicación contraria ESC.: Tolerancias no indicadas basta segun DIN 7168 Metodo ISO 1:1 FECHA: 12/09/16 DISP P/ SOLDAR CUPLA A TAPA TERMOTANQUE CODIGO POSICIONADOR CENTRAL TAPA CPS-9108