

АгроКонтроль  
Мобильный обход

Логин

Пароль

Войти

НазадМаршруты

Доступные маршруты:

ЦЕХ 1 (Основная линия)  
12 точек - 20-25 мин  
Статус: Не начат

Начать обход

Складская зона  
Статус: Не начат

Начать обход

Лаборатория КК  
4 точки - 8 мин  
Статус: Завершен

Просмотреть

НазадЦЕХ 1 (линия)

Прогресс: 3/12

1. Входная воронка  
10:15 - ОК

2. Загрузочный шнек  
10:18 - ОК

3. Экструдер (зона 1)  
Сейчас - Ожидает

Осмотреть

4. Экструдер (зона 2)  
Ожидает

НазадЭкструдер (зона 1)

Оборудование:  
Экструдер Е-101 (зона нагрева)

Инструкция:  
Проверить температуру и  
визуальное состояние зоны

Температура:  
195 С  
Норма: 180-200  
В норме

Давление:  
55 бар  
Норма: 50-60  
В норме

Визуальный осмотр:  
Норма  
Замечание (выбрано)  
Критично

Замечание (если есть):

Потемнение изоляции

Фотофиксация:

Сделать фото

Сохранить

НазадОтчет

Обход завершен

Статистика:

Всего точек: 12  
Осмотрено: 12  
С замечаниями: 2  
С фотографиями: 2  
Время начала: 10:00  
Время окончания: 10:25  
Длительность: 25 мин

Замечания:

Экструдер зона 1:  
Потемнение изоляции  
Охлаждающая ванна:  
Небольшая течь

Новый обход

Отправить отчет