Nomor : A.00001/UM.209/KI-26

Lampiran : __

Perihal : Pemberitahuan Penerapan Prosedur PRO B-16 dalam Pelaporan Temuan Indikasi Ketidakefektifan Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) di atas Kapal Sesuai IACS PR-17

Notification on the Implementation of Procedure PRO B-16 in Reporting Inefectiveness of Safety Management System in Accordance with IACS PR-17

Jakarta, 1 Januari 2026

Kepada:

Yth. Para Penerima Terlampir

Di

Tempat

1. Memperhatikan temuan audit eksternal ISO 9001 & QSCS tahun 2025 terkait belum optimalnya implementasi IACS PR-17. Sebagai informasi, IACS PR-17 telah diadopsi oleh BKI ke dalam PRO B-16.
   Having regard to the external audit findings of ISO 9001 & QSCS year 2025 related to the Insufficient implementation of IACS PR-17. For information, IACS PR-17 has been adopted by BKI into Procedure PRO B-16.
2. Prosedur PRO B-16 bertujuan untuk memastikan bahwa Organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan audit SMS serta Negara Bendera mendapatkan informasi dari Surveyor ketika terjadi/ditemukannya defisiensi yang dapat mempengaruhi penerapan terhadap ISM Code di atas kapal.
   Procedure PRO B-16 is to ensure that the Organization is responsible for the SMS audit of the ship and the flag Administration, as appropriate, are notified when deficiencies possibly affecting the implementation of ISM Code on board are found by surveyor.
3. Dalam Prosedur PRO B-16 memberikan panduan sebagai berikut:
   Procedure PRO B-16 provides the following guidance:
   a. Waktu pelaporan;
      When to Complete the Report;
   b. item yang harus dilaporkan oleh Surveyor;
      Items shall be reported by surveyor;
   c. Penerima pemberitahuan defisiensi yang dilaporkan oleh Surveyor;
      Recipients of deficiency notifications reported by the Surveyor;
   d. Proses tindak lanjut defisiensi yang dilaporkan oleh Surveyor;
      The follow-up process for deficiencies reported by the Surveyor;
   e. Formulir yang digunakan dalam melaporkan difisiensi oleh Surveyor
      The form to be used by the Surveyor in reporting deficiencies;
4. Diinformasikan kepada seluruh Surveyor untuk memahami secara seksama PRO B-16. Apabila selama pelaksanaan survey di atas kapal ditemukan indikasi

ketidakefektifan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) pada kapal yang pelaksanaan audit ISM Code tidak berada dalam kewenangan dan tidak dilaksanakan oleh BKI, maka Surveyor tetap wajib menerapkan mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan PRO B-16.

All Surveyors are reminded to thoroughly understand the provisions of PRO B-16. If, during the conduct of surveys on board ships, indications of ineffective implementation of the Safety Management System (SMS) are identified on ships for which the ISM Code audit is outside BKI's authorization and not conducted by BKI, the Surveyor should apply the reporting mechanism in accordance with the provisions of PRO B-16.

5. Demikian agar ketentuan dalam surat edaran in diperhatikan dan dilaksanakan
Thus, the clause in this latter should be observed and implemented.

VP STATUTORIA,

ADITYA TRISANDHYA PRAMANA
NUP. 71108-KI

Tembusan Yth. :
1. DIREKTUR OPERASI BISNIS KLASIFIKASI;
2. DEPUTI DIREKTUR BISNIS KLASIFIKASI NUSANTARA;
3. VP OPERASI BISNIS KLASIFIKASI;
4. VP SURVEY;
5. VP PERSETUJUAN RANCANG BANGUN;
6. VP PERSETUJUAN RANCANG BANGUN NUSANTARA;
7. VP RISET DAN PENGEMBANGAN BISNIS KLASIFIKASI & STATUTORIA;
8. VP SISTEM MANAJEMEN DAN AUDIT;
9. SENIOR MANAGER OPERASI STATUTORIA KONVENSI;

Penerima:

1. Para Kepala Cabang Utama Klas
2. Para Kepala Cabang Madya Klas
3. Para Kepala Cabang Pratama Klas
4. Para Surveyor
5. Para Engineer