

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № обсл.	Подл. и дата
Справ №				
Перф. примен. ЕКВМ.685622.044				
ЕКВМ.685622.044СБ				






Схема соединений



1. Монтаж кабеля производить по схеме соединений.
2. Две жилы кабеля удалить.
3. Заделку кабеля поз. 5 в разъемы поз. 3 производить с помощью специинструмента.
4. Технические требования к конструкции разделки и крепления жил по ГОСТ 23587-96.
5. Маркировать децимальный номер на этикетке поз. 1.
6. Остальные ТТ по ОСТ4 Г0.070.015.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЕКВМ.685622.044СБ		
Разраб.		Новопокровский			<i>Кабель индикации</i>		
Пров.		Мерзликин			<i>Сборочный чертеж</i>		
Т.контр.		Руханов			Lит.	Масса	Масштаб
Н.контр.					01		
Утв.		Ивлев			Лист	Листов	1:1