## PQ=42,30 (поверхность и кривая)

имя K L M PQ RSP RDI

имя - имя массива 4 символа

К L M PQ RSP RDI - целые числа, пять символов

RSP - размер справочной информации, если не ноль, то выводится (252A4)

RDI - размер дополнительной информации, если не ноль, выводится (127A4)

$$\begin{cases}
R1 & R2 & R3 ... RK \\
R1 & R2 & R3 ... RK \\
... & & & \\
R1 & R2 & R3 ... RK
\end{cases}$$
L 1

$$\begin{cases}
 R1 & R2 & R3 ... RK \\
 R1 & R2 & R3 ... RK \\
 ... & R1 & R2 & R3 ... RK
 \end{cases}
 L 2$$

. . . .

$$\begin{cases}
R1 & R2 & R3 ... RK \\
R1 & R2 & R3 ... RK
\end{cases}
L M$$

$$R1 & R2 & R3 ... RK$$

Формат данных (1Х,Е13.7)

ЛВА 14 10 27 42 0 0 0.6471826E+03 0.2392797E+03 -.9535096E+03 ..... 0.7207228E+03 0.2337824E+03 -.9433447E+03 .....

.....

## PQ=41 (поверхность вращения)

Имя 8 1 1 41 0 0 99\*\*0015 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.1000000E+01

Имя поверхности и масштаб, формат (A4,A4,2X,3(1X,E13.7)/10X,3(1X,E13.7)