

GJB 5000 军用软件研制能力成熟度模型 1

GJB 6600 装备交互式电子技术手册 2

GJB 8000 军用软件研制能力等级要求 3

注：组织在引用上述国家军用标准时，需要考虑其适用性，以避免其过使用或欠使用。4

3 术语和定义 5

GB/T 19000—2016 界定的术语和定义适用于本文件。6

本标准装备特殊要求采用 GJB 1405、GJB 451 中所界定的术语和定义。7

4 组织环境 8

4.1 理解组织及其环境 9

组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。10

组织应确定与所承担装备任务相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。11

组织应对这些外部和内部因素的相关信息监视和评审。12

注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。13

注2：考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，14
有助于理解外部环境。

注3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。15

4.2 理解相关方的需求和期望 16

由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：17

a) 与质量管理体系有关的相关方；18

b) 与质量管理体系有关的相关方的要求。19

组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。20

注：承担装备任务组织的相关方，主要包括：组织的所有者、顾客、外部供方（如：元器件、原材料、零部件供方，21
工序协作方，工程承包方）、合作伙伴（如：新产品合作开发方），组织内的员工，相对独立的资质认可、检验检测机构，以及竞争对手等。

4.3 确定质量管理体系的范围 22

组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。23

在确定范围时，组织应考虑：24

a) 4.1 中提及的各种外部和内部因素；25

b) 4.2 中提及的相关方的要求；26

c) 组织的产品和服务。27

如果本标准的全部要求适用于组织确定的质量管理体系范围，组织应实施本标准的全部要求。28

组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持。该范围应描述所覆盖的产品和服务29
类型，如果组织确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应说明理由。

只有当所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也30
不会产生影响时，方可声称符合本标准的要求。

当组织删减本标准的要求时，应征得顾客同意。31

注：本标准中的成文信息，是指需要控制和保持的信息及其载体。其中，保持的成文信息是指文件（质量手册、程32
序文件，产品规范、设计图样等），保留的成文信息是指记录（检验记录、试验报告等）。

4.4 质量管理体系及其过程 33

4.4.1 组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。 1

组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应： 2

- a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出； 3
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用； 4
- c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行 5 和控制；
- d) 确定这些过程所需的资源并确保其可获得； 6
- e) 分配这些过程的职责和权限； 7
- f) 按照 6.1 的要求应对风险和机遇； 8
- g) 评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； 9
- h) 改进过程和质量管理体系； 10
- i) 对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排； 11
- j) 根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等通用 12 质量特性工作过程（见 8.1）；
- k) 根据承担军用软件研制任务的特点，按照 GJB 8000、GJB 5000 和软件工程化要求，建立并实 13 施相应等级的软件工作过程（见 8.1）。

4.4.2 在必要的范围和程度上，组织应： 14

- a) 保持成文信息以支持过程运行； 15
- b) 保留成文信息以确信其过程按策划进行。 16

5 领导作用 17

5.1 领导作用和承诺 18

5.1.1 总则 19

最高管理者应通过以下方面，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺： 20

- a) 对质量管理体系的有效性负责； 21
- b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致； 22
- c) 确保质量管理体系要求融入组织的业务过程； 23
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维； 24
- e) 确保质量管理体系所需的资源是可获得的； 25
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性； 26
- g) 确保质量管理体系实现其预期结果； 27
- h) 促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性做出贡献； 28
- i) 推动改进； 29
- j) 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用； 30
- k) 确保组织内质量部门独立行使职权； 31
- l) 对最终产品和服务质量负责； 32
- m) 确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息； 33
- n) 建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信。 34

注 1：本标准使用的“业务”一词可广义地理解为涉及组织存在目的的核心活动，无论是公有、私有、营利或非营 35 利组织。

注 2：本标准最高管理者是指组织的最高行政领导，在组织内有授权和提供资源的权力，如董事长、总经理、厂长、 36 所长等。

注3：质量部门通常是指组织内从事质量管理、设备校准或检定、产品检验(试验)与验收(验证)的职能部门。1

5.1.2 以顾客为关注焦点 2

最高管理者应通过以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：3

- a) 确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；4
- b) 确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力；5
- c) 始终致力于增强顾客满意；6
- d) 建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度。7

5.2 方针 8

5.2.1 制定质量方针 9

最高管理者应制定、实施和保持质量方针，质量方针应：10

- a) 适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；11
- b) 为建立质量目标提供框架；12
- c) 包括满足适用要求的承诺；13
- d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。14

5.2.2 沟通质量方针 15

质量方针应：16

- a) 可获取并保持成文信息；17
- b) 在组织内得到沟通、理解和应用；18
- c) 适宜时，可为有关相关方所获取。19

5.3 组织的岗位、职责和权限 20

最高管理者应确保组织相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。21

最高管理者应分配职责和权限，以：22

- a) 确保质量管理体系符合本标准的要求；23
- b) 确保各过程获得其预期输出；24
- c) 报告质量管理体系的绩效以及改进机会(见10.1)，特别是向最高管理者报告；25
- d) 确保在整个组织中推动以顾客为关注焦点；26
- e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性；27
- f) 确定各级、各部门、各岗位质量职责，建立并实施质量责任追究与激励制度；28
- g) 确保在最高管理层中有一名成员分管质量管理体系工作。29

6 策划 30

6.1 应对风险和机遇的措施 31

6.1.1 在策划质量管理体系时，组织应考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：32

- a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；33
- b) 增强有利影响；34
- c) 预防或减少不利影响；35
- d) 实现改进。36

6.1.2 组织应策划：37

- a) 应对这些风险和机遇的措施。38
- b) 如何：39
 - 1) 在质量管理体系过程中整合并实施这些措施(见4.4)；40
 - 2) 评价这些措施的有效性。41

应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应。1

注1：应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策而保留风险。2

注2：机遇可能导致采用新实践、推出新产品、开辟新市场、赢得新顾客、建立合作伙伴关系、利用新技术和其他可行之处，以应对组织或其顾客的需求。3

6.2 质量目标及其实现的策划 4

6.2.1 组织应针对相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标。5

质量目标应：6

- a) 与质量方针保持一致；7
- b) 可测量；8
- c) 考虑适用的要求；9
- d) 与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；10
- e) 予以监视；11
- f) 予以沟通；12
- g) 适时更新。13

组织应保持有关质量目标的成文信息。14

6.2.2 策划如何实现质量目标时，组织应确定：15

- a) 要做什么；16
- b) 需要什么资源；17
- c) 由谁负责；18
- d) 何时完成；19
- e) 如何评价结果。20

注：评价质量目标的方法，包括制定评价准则、进行定性定量分析等。21

6.3 变更的策划 22

当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施(见4.4)。23

组织应考虑：24

- a) 变更目的及其潜在后果；25
- b) 质量管理体系的完整性；26
- c) 资源的可获得性；27
- d) 职责和权限的分配或再分配。28

7 支持 29

7.1 资源 30

7.1.1 总则 31

组织应确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。32

组织应考虑：33

- a) 现有内部资源的能力和局限；34
- b) 需要从外部供方获得的资源；35
- c) 需要顾客提供的资源(如研制生产所需的法规、标准、技术资料等，试验鉴定所需的设备、设施、人员等)。36

7.1.2 人员 37

组织应确定并配备所需的人员，以有效实施质量管理体系，并运行和控制其过程。38

7.1.3 基础设施 39

组织应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。¹

注：基础设施可包括：

- a) 建筑物和相关设施；²
- b) 设备，包括硬件和软件，以及工艺设备；³
- c) 运输资源；⁴
- d) 信息和通讯技术。⁵

7.1.4 过程运行环境 ⁶

组织应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。⁷

对需要控制的环境物理因素，应保留监视、测量、控制和改进的记录。⁸

注：适宜的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如：⁹

- a) 社会因素(如非歧视、安定、非对抗)；¹⁰
- b) 心理因素(如减压、预防过度疲劳、稳定情绪)；¹¹
- c) 物理因素(如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声，以及洁净度、静电、电磁辐射、振动、盐雾等)。¹²

由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。¹³

7.1.5 监视和测量资源 ¹⁴

7.1.5.1 总则 ¹⁵

当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，组织应确定并提供所需的资源，以确保结果有效和可靠。¹⁶

组织应确保所提供的资源：¹⁷

- a) 适合所开展的监视和测量活动的特定类型；¹⁸
- b) 得到维护，以确保持续适合其用途；¹⁹
- c) 所包括的监视和测量设备的计量特性与监视和测量的要求相适应。²⁰

组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。²¹

注：计量特性是指能影响测量结果的特性，如测量范围、测量不确定度、最大允许误差、灵敏度等。²²

7.1.5.2 测量溯源 ²³

当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：²⁴

- a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或使用前进行校准和(或)检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息；²⁵
- b) 予以识别，以确定其状态；²⁶
- c) 予以保护，防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效；²⁷
- d) 按照有关规定进行校准或检定合格，并保留记录。其中，用于监视和测量的计算机软件，初次使用前应经过验证和确认合格，需要时再次验证和确认合格，并保留记录；生产和检验共用的测量设备，用作检验前应加以校准或验证合格，并保留记录；对一次性使用的测量设备，使用前应进行校准或检定合格，并保留记录。²⁸

当发现测量设备不符合预期用途时，组织应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。²⁹

7.1.6 组织的知识 ³⁰

组织应确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。³¹

这些知识应予以保持，并能在所需的范围内得到。³²

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应审视现有的知识，确定如何获取或接触更多必要的知识和知识更新。³³

应将与服务产品质量相关的法律法规、标准、文件作为必备知识，予以应用、保持并适时更新。³⁴