Принять




Установка базовой станции на тахеометре Trimble S5

С известной точки

заходим во вкладку Съемка:










Выбираем режим VX & S Series,

после Сцентрируем инструмент




Выбрать Установка на станции, настраиваем Поправки и нажать кнопку Принять









В строках **Имя станции** и **Высота инструмента** вводим данные,если координаты БС уже внесены в проект, необходимо выбрать ее из списка. Строка **код** используется по желанию. Затем ввести координаты станции в соответствующие строки и нажимать **Принять**



В строке **Имя задней точки** ввести имя вручную, или же выбрать из **списка**, если она существует в проекте. Если ЗТ нет в списке ввести координаты вручную, нажав функцию **Ввод**. Во вкладке **метод** выбрать необходимый метод. Затем навестись на ЗТ и выполнить измерение, нажав клавишу **Начать(Enter)**.




Если погрешность в пределах допуска нажать клавишу Запись.






Обратная засечка


заходим во вкладку Съемка:




Затем Измерения




Выбираем режим VX & S Series,




после Сцентрируем инструмент




Выбрать Установка на станции, настраиваем Поправки и нажать кнопку Принять









В этом окне ввести Имя станции и Высоту инструмента, затем нажать Принять



Выбрать 3T из списка, если она существует в проекте, с помощью вкладки **Список**. Или же ввести данные вручную, с помощью вкладки **Ввод**. Навести на 3T и произвести измерения, нажав клавишу **Начать** (Произвести данную операцию дважды)



В этом окне наблюдается погрешности, а так же есть функции Добавить ЗТ **(+ Точка**), если необходимо произвести дополнительное измерение. Смена круга (**Др Круг**), если необходимо произвести измерения ЗТ при круге право. Подробные сведенья о вычисляемой точке. Если погрешности в пределах допуска, нажать клавишу **Результат**







Здесь показаны результаты обратной засечки, с координатами вычисляемой точки. Нажать клавишу **Запись**.

