

Измерение точек


- 1) включаем Bluetooth
- 2) Открываем программу Спутник




3) В Главном меню нажимаем кнопку ПРМ (в правом нижнем углу)



4) В окне **Приемник**, во вкладке **Подключить** нажимаем **подключить**, через несколько секунд видим сообщение *Приемник готов*.








5) В Главном меню нажимаем Съёмка → Съёмка точки







Зададим параметры в окне Антенна, нажимаем Продолжить





6) Откроется окно Съёмка точки







Примечание: Обратите внимание в строке *Тип решения - Фикс RTK.* После соединения с базовой станцией приемник начинает принимать типы решения в следующей последовательности – SBAS, Дифф., Плав. RTK.

Фикс. RTK означается что точность решения максимально возможная (точная), поэтому необходимо дождаться приема фиксированного типа решения!


7) Нажав Измерить запускаем съемку точки, для примера делаем 2 замера:








8) В правом верхнем углу нажимаем значок **Просмотр** Одля просмотра измеренных точек в виде списка





9) Для просмотра точек на карте нажимаем значок **Карта** 🔟

