

Экспорт данных в формате txt


- 1) Включаем Bluetooth
- 2) Открываем программу Спутник




3) В Главном меню нажимаем кнопку ПРМ (в правом нижнем углу)



4) в открывшемся окне выбираем нужный проект для экспорта






5) Выходим в **Главное меню**, Нажимаем **Инструменты**, в следующем окне выбираем **Экспорт**








6) В следующем меню в списке выбираем





7) Выбираем необходимый **шаблон**, вводим название файла **(.txt)**, нажимаем **Экспорт**. **Экспортированный файл** будет находиться в памяти контроллера, по адресу **Sputnik.Droid/Export/test.txt**

