

Измерение точек


- 1) Включаем Bluetooth
- 2) Открываем программу Спутник




3) В Главном меню нажимаем кнопку ПРМ (в правом нижнем углу)




4) В окне **Приемник**, во вкладке **Подключить** нажимаем **подключить**, через несколько секунд видим сообщение *Приемник готов*.








5) В **Главном меню** нажимаем **Съёмка** → **Съёмка точки**







Зададим параметры в окне Антенна, нажимаем Продолжить





6) Откроется окно Съёмка точки







Примечание: Обратите внимание в строке *Тип решения - Фикс RTK*. После соединения с базовой станцией приемник начинает принимать типы решения в следующей последовательности - SBAS, Дифф., Плав. RTK.

> Фикс. RTK означается что точность решения максимально возможная (точная), поэтому необходимо дождаться приема фиксированного типа решения!


7) Нажав Измерить запускаем съемку точки, для примера делаем 2 замера:








8) В правом верхнем углу нажимаем значок **Просмотр** одля просмотра измеренных точек в виде списка





9) 🛮 Для просмотра точек на карте нажимаем значок **Карта** 🔲

