如果打成 大的n袢

旋转阻力大的时候,特别腔不好的时候注意 不要用力旋

容易造成问题, 再考虑下

乙结肠的旋退还是个问题