右旋 推 到达近sd 形成了 伽马攀(锐角)无法进镜

角小可以直接右旋解攀接触攀曲 慢慢推过去拉(很多时候镜子曲度达不到不好过) 需要左旋把腔改成类似n攀 把腔调到上方或者下方 拉 旋