



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA BOSTON 21 - P.zza Montanale 131

data esecuzione

richiedente _____

unità esecutrice

Descrizione lavoro _____

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commessa

Esecutore Impianto: Ditta _____

Ass. _____

Data _____

P. G.

Schizzo n° _____

Esecutore attacco: Sq. _____

Ass. _____

Data _____

N° _____

col. _____

rif. mappa n° _____

SCHEMA IMPIANTO

PROVA DI
TENUTAEseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N° _____

Data _____

controllata da _____

V. Resp. _____

NOTE: VEDI SCHIZZO ALLEGATO

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne di ramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4"				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2"				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme



10

ITALGAS

Cod. 0043072 -


Via Boston 21 / P.zza Montanari 131

GIÀ FATTO Imp. Borca
COPIA X NUOVO Ass. Tolazzi 14/2/62
ARCHIVIO 10/12/61
XVIA A.D. op. Ghibaudi
BOSTON 21 Ass. Agnello 16/7/62

ATTACCO DIRETTO B 300

OP. BIANCO GIOV. ASS. TOLAZZI 1-7-63

- Riparato alluciamuto - In. N° 1169-17-39-1000-5747 - Dgs. Nobile -
- Lq. Boracchi - In. Modis il 5/7/83 -





Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro PIAZZA Montanari 131

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro Rip. ALLACCIAM.

Destinazione contabile

0053

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commesse
1104	12	34	1000	5247

Esecutore impianto: Ditta scavo Mobile M. Ass.

Data

P. G.


Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq. purancola Ass.Ass. sboadioData 5.7.83N° 20
cal.

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

VIA BOSTON



PIAZZA MONTANARI

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

Data

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaine
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"	2			
4"				
Tot.	2			

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N° 790
data 9/8/83
disegnatore Manina

ITALGAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro:

P.zza Montanari 131

RICHIEDENTE:

Conduttore 28624

Lavoro eseguito:

Riparazione Presso

Esecutore

Schizzo

C. Op.

Cat.

Specie

1109

14

39

O. L.

Comm.

1000

4925

PUNTI GAS

Esecuzione Impianto: Ditta

Ass.

Data

Esecuzione attacco: Sq.

Gouelle

Ass.


Chiostro

Data

12-5-38

N.

Cal.



- P.zza MONTANARI -