



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro P. 122A MONTANARI 133-145-2 VIA S. MARINO 60

data esecuzione

richiedente _____

unità esecutrice

Descrizione lavoro _____

Destinazione contabile

Centro
Operativo

Categ.

Specie

Centro
di Costo

Commissio

Esecutore impianto: Ditta _____

Ass. _____

Data _____

P. G.

Schizzo n° _____

Esecutore attacco: Sq. _____

Ass. _____

Data _____

N° _____

col. _____

rif. mappa n° _____

SCHEMA IMPIANTO

PROVA DI
TENUTAEseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N° _____

controllata da _____

Data _____

V. Resp. _____


NOTE: VEDI SCHIZZI ALLEGATI

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne di ramaz.	Sviluppo Guaine
	interr.	aereo		
3/4"				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2"				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme



11

ITALGAS

Cod. 0043072

piazza montanari $133 \div 145$
~~139~~ ~~157~~

ang. via san marino 60

mb. barca
ass. Tolazzi 10.9.68


ATTACCO OP. CENA
ASS. PUGLIANO

Riparto f.uga (lat m. 2.10 del V.C. 141) - Co. n° 1109-17-39-1000-4813 - Ass. Vigorini
 Ig. Montone - An. Bellino il 29/3/10 -
 Rif. Atacco Ditta: Racco Sq: Portigliassi
 Ass: Guidetti Com. n° 1109-17-39-1000-4845

R

28062

VIA SAN MARINO





Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro PIZZA MONTANARI 133-135

data esecuzione

richiedente _____

unità esecutrice

Descrizione lavoro _____

Destinazione contabile

Centro
Operativo

Categ.

Specie

Centro
di Costo

Commessa

Esecutore Impianto: Ditta _____ Ass. _____ Data _____

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq. _____ Ass. _____ Data _____

N°

col.

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

PROVA DI
TENUTAEseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N°

Data

NOTE

controllata da

V. Resp.

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne di ramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE


- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

piazza montanari 133-135

imp. barca 1.6.63
ass. to. azz. 1.6.63
att. canalizzazioni 20-11-63


PER L'IMPIANTO DEL n.c. 133 VEDI SCHIZZO N.º 48702

R 2 28751



Pza MONTANARI

R

 $\phi 100$ (-0.70) 

MONTEZUMA

28063

PIAZZA

		Unità 1 3083		SCHEDA RIPARAZIONE DISPERSIONE DA TUBAZIONE STRADALE			N. 258 del 15/12/99		Ubicazione 3 TORINO via PZA MONTANARI 133																																						
		Richiesta Intervento 4 N. 21223 Del. 3/12/99		Riparazione Dispersione 5 N. 21223 Del. 13/12/99		Origine Intervento ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3		Causa/Natura Dispersione 6 19		Riparazione Dispersioni Precedenti 7 ☐ SI ☒ NO ☐ ?																																					
Pressione di Esercizio 10		Materiale		Ø 11		Materiali Impiegati 12				Varie 13																																					
						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Quantità</th> <th>Tipo Interv.</th> </tr> <tr> <td>Morse</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Collari</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sifoni</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cannetta sifoni</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Curva</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tee</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tubo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manicotto mecc.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manicotto term.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RIP. ALLAC</td> <td></td> <td></td> <td>32</td> </tr> </table>						Descrizione	U.M.	Quantità	Tipo Interv.	Morse				Collari				Sifoni				Cannetta sifoni				Curva				Tee				Tubo				Manicotto mecc.			
Descrizione	U.M.	Quantità	Tipo Interv.																																												
Morse																																															
Collari																																															
Sifoni																																															
Cannetta sifoni																																															
Curva																																															
Tee																																															
Tubo																																															
Manicotto mecc.																																															
Manicotto term.																																															
RIP. ALLAC			32																																												
☒ 1 BP (0,04) ☐ 2 MPA (0,5) ☐ 3 MPB (1,5) ☐ 4 MPB (5)		☐ 5 AP (12) ☐ 6 AP (24) ☐ 7 AP (>24)		☐ 03 Ghisa grigia ☐ 08 Acciaio C 56 ☐ 05 Ghisa sferoid. ☐ 09 Acciaio API ☒ 06 Acciaio nudo ☐ 14 Fibron ☐ 07 Acciaio rivestito ☐ Altri						Distanza Fabbricato 150 Profondità 130 Anno Posa Giunto % Ostruzione N. reticolo																																					
Imputazione Contabile 14					O.L. Ricerca Dispers. N. Commessa 15		Tipo Traffico 16		Patrol Survey 17																																						
Codice Centro Operativo 1103		Categoria 17	Specie 53	C. Costo/O.L. Fornit. 2A51	Commessa 743	Isola Pedonale ☐ Tr. pesante ☒ Tr. leggero ☐		Segnale N. ☐ SI ☐ NO																																							
ACCERTAMENTO					18 Impresa Scavi		Dimens. Scavi		Sottosuolo		Sede posa																																				
GASCOPE		Intensità 60 2SC	Esecutore 3083	Data 3/12/99	Compilatore BORTOLATO	COES		230x480 150	1	3	2	2																																			
RIPRISTINI 20			Entità Dispersione 21		Numero Mappa		Codice Nodo 22																																								
TIPO	METRI QUADRI	PROPRIETÀ	Modesta ☐ Media ☒ Elevata ☐		790		Fine ☐ Inizio ☐																																								
		☐ P ☐ C																																													
Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino) 23																																															
VIA BOSTON riport. su mappa N° 790 data 12/2/2002 disegnatore <i>[Signature]</i>																																															
NOTE 24																																															
ESEGUITO SOSTITUZIONE TRATTO CORROSO ED INSERITO VALVOLA																																															
SQUADRA				ASSISTENTE				RESPONSABILE 25																																							
MOMBO				<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>																																							

TABELLE

ORIGINE INTERVENTO

- 01 Disp. da ricerca preventiva
- 02 Disp. segnalata
- 03 Manutenzione preventiva programmata
- 04 Mancanza gas
- 05 Esigenza rete
- 06 Esigenza utenza
- 07 Modifica per sost. tubazione stradale
- 08 Modifica impianto derivazione utenza
- 09 Per danni arrecati da terzi

CAUSA/NATURA DISPERSIONE

- 01 Disp. per rottura trasversale del tubo
- 02 Disp. per fessurazione longit. del tubo
- 03 Disp. per fessur. longit. su bicchiere
- 04 Disp. da guarn. di collare o sport. a T
- 05 Disp. da guarn. di giunto a bicchiere
- 06 Disp. da guarn. di giunto meccanico
- 07 Dips. da code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Disp. su giunto filettato
- 09 Disp. su giunto flangiato di tubazione
- 10 Disp. su giunto saldato
- 11 Disp. da guarnizione di morsa mecc.
- 12 Disp. da manicotto a 2 o 3 pezzi
- 13 Disp. su tappo filettato
- 14 Disp. per corrosione localizzata
- 15 Disp. per corrosione diffusa
- 16 Disp. su saldatura di giunzione (difetto di saldatura di posa)
- 17 Disp. per sfogliatura
- 18 Disp. su sald. longitud. (difetto di mat.)
- 19 Disp. su organo di presa
- 20 Disp. su sifone
- 21 Disp. da cannetta sifone
- 22 Disp. su bocca di sgombero o tenca (sportello di ispezione)
- 23 Disp. su valvola di linea
- 24 Disp. su valvola di sfiato
- 25 Disp. su collegamento valvola di sfiato
- 26 Disp. su giunto dielettrico

MATERIALI

- 01 Piombo
- 02 Rame
- 03 Ghisa grigia
- 04 Ghisa grigia - Gregorino
- 05 Ghisa Sferoidale
- 06 Acciaio Fe 00 nudo o acciaio zinc. o ferro (Fe)
- 07 Acciaio Fe 00 rivestito
- 08 Acciaio (DM del 24/11/84)
- 09 API 5L gr B
- 10 API 5LX 42
- 11 API 5LX 46
- 12 API 5LX 52
- 13 API 5LX 60
- 14 Fibronit
- 15 Eternit
- 16 P.V.C.
- 17 Polietilene P.A.D. poliestere alta densità
- 18 Delrin
- 19 Acciaio Fe 37 rivestito P.V.C.

TIPO INTERVENTO

- 01 Applic. manicotto mecc. o collare INOX
- 02 Sostituzione manicotto meccanico
- 03 Applic. manicotto incapsulante (BTR)
- 04 Applic. manicotto termorestring. (RAIKEM)
- 05 Inser. tronchetto ($\leq 1,5$ m) con giunti mecc.
- 06 Inserimento morsa meccanica
- 07 Sostituzione morsa meccanica
- 08 Aggiustaggio morsa meccanica
- 09 Sostituzione Gibault o Viking
- 10 Inser. e aggiustaggio Gibault o Viking
- 11 Applic. collare cieco per annullam. presa
- 12 Sost. collare cieco per annullam. presa
- 13 Sostituzioni guarnizioni
- 14 Serraggio e/o sostituzione bulloni
- 15 Saldatura
- 16 Ripresa saldatura
- 17 Applicazione lembo
- 18 Inscatolamento
- 19 Inserimento tronchetto saldato ($\leq 1,5$ m.)
- 20 Inser. acciaio ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo acc.
- 21 Inser. acc. ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo ghisa
- 22 Inserimento ghisa sferoidale ($> 1,5$ m e ≤ 6 m)
- 23 Ostruzione rilevata
- 24 Disostruzione meccanica
- 25 Disostruzione idrodinamica
- 26 Disostruzione pneumatica
- 27 Trattamento con Con Seal
- 28 Trattamento con Key-Hole
- 29 Trattamento con Joint Interne
- 30 Inserimento nuova presa
- 31 Annul. presa esistente (non con col. cieco)
- 32 Rifacimento presa
- 33 Potenziamento presa
- 34 Inserimento sifone nuovo
- 35 Annullamento sifone esistente
- 36 Sostituzione sifone
- 37 Intervento su cannetta sifone
- 38 Bocca di sgombero esist. (scheda creaz. arch.)
- 39 Annul. bocca sgombero o tenca (sport. isp.)
- 40 Inserimento valvola di linea
- 41 Annullamento valvola di linea
- 42 Sostituzione valvola di linea
- 43 Riparazione valvola di linea
- 44 Inserimento valvola di sfiato (spurgo)
- 45 Annullamento valvola di sfiato
- 46 Sostituzione valvola di sfiato
- 47 Riparazione valvola di sfiato
- 48 Intervento su collegamento valvola di sfiato
- 49 Inserimento giunto dielettrico
- 50 Annullamento giunto dielettrico
- 51 Sostituzione giunto dielettrico
- 52 Inserimento cunicolo SNAM
- 53 Riparazione cunicolo SNAM
- 54 Inserimento tubo guaina PVC
- 55 Inserimento tubo guaina acciaio
- 56 Sostituzione tubo guaina acciaio
- 57 Inserimento tubo guaina ghisa
- 58 Inserimento soffione
- 59 Sostituzione soffione
- 60 Annullamento soffione
- 61 Inserimento cavalletto
- 62 Sostituzione cavalletto
- 63 Annullamento cavalletto
- 64 Battitura giunto
- 65 Sella di rinforzo
- 66 Ready-seal
- 67 Inserimento tubo guaina fibronit
- 68 Inserimento tubo fibronit su ghisa
- 69 Inserimento tubo acciaio su fibronit
- 70 Piastra acciaio
- 71 Soletta CLS
- 72 Inserimento presa su M.P.A.
- 73 Annullamento presa su M.P.A.

- 74 Rifacimento presa su M.P.A.
- 75 Potenziamento presa su M.P.A.
- 76 Inserimento presa su M.P.B.
- 77 Annullamento presa su M.P.B.
- 78 Rifacimento presa su M.P.B.
- 79 Potenziamento presa su M.P.B.
- 80 Inser. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 81 Annul. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 82 Inserimento lastra gretata
- 83 Inserimento valvola LINDQUIST
- 84 Annullamento valvola LINDQUIST
- 85 Sostituzione valvola LINDQUIST
- 86 Riparazione valvola LINDQUIST
- 87 Inserimento acciaio rivestito su ghisa sferoidale
- 88 Inserimento acciaio rivestito su ghisa grigia giunti mecc.
- 89 Inserimento ghisa sferoidale su ghisa grigia giunti meccanici
- 90 Inserimento ghisa su Fibronit

TIPO GIUNTO

- 01 Bicchiere con canapa e Pb
- 02 Bicchiere con para, canapa e Pb (Büdde & Göhde)
- 03 Bicchiere con gomma di Fibronit
- 04 Meccanico Express
- 05 Meccanico Ilva
- 06 Meccanico generico
- 07 Code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Filettato
- 09 Flangiato
- 10 Saldato di testa
- 11 Saldato a Bicchiere cilindrico o sferico
- 12 Bicchiere incollato

SOTTOSUOLO

- 01 Normale - Agricolo
- 02 Roccioso
- 03 Sabbioso
- 04 Ghiaioso
- 05 Di riporto
- 06 Misto a macerie
- 07 Argilloso

SEDE POSA

- 01 Carreggiata
- 02 Carreggiata su strada alberata
- 03 Marciapiedi
- 04 Marciapiedi su strada alberata
- 05 Spartitraffico
- 06 Spartitraffico su strada alberata
- 07 Non in sede stradale (terreno agr. giard.)
- 08 Su area di rispetto
- 09 Su opera d'arte (viadotti, sopraelevate)

PAVIMENTAZIONE

- 01 Sterrato (non impermeabile)
- 02 Bitumato
- 03 Lastricato
- 04 Calcestruzzo
- 05 Porfido
- 06 Marmo, Quarzite, cc.
- 07 Terreno agricolo
- 08 Acciottolato
- 09 Mattonato o piastrellato



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro PIAZZA MONTANARI 133

data esecuzione

richiedente TORINO TERMICA

unità esecutrice

305024

Descrizione lavoro

NUOVO IMPIANTO

Destinazione contabile

Centro Operativo
1109Categ.
21Specie
39Centro di Costo
4247Commissio
9052Esecutore Impianto: Ditta UNIVERSAL GAS Ass. ALBANOData 10-2-87

P. G.

N° 1
col. 6.65

Schizzo n°


48702

Esecutore attacco: Sq. GARINO Ass. ALBANOData 18-2-87

ril. mappa n°

789

SCHEMA IMPIANTO



PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N° REG.

controllata da GARINOData 18-2-87V. Resp. lynta

NOTE

Collocato tronchetto GH sf. ϕ 200 di int. 2,50

SVILUPPO

ϕ	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramat.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"			14,00	
2			4,00	
2 1/2"				
3"		3,60	1,40	
4"	1,00	17,70		
Tot.	1,00	21,30	14,40	

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna ϕ
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

GUAINA Acc. ϕ 125 - int 3,30
" " ϕ 150 int 17,00

Cod. 0043072