

Unità		3083		SCHEDA RIPARAZIONE DISPERSIONE DA TUBAZIONE STRADALE		N. 179 del 23.6.98		Ubicazione TORINO Via BOSTON 13			
Richiesta Intervento N. 3381 Del. 18/6/98		Riparazione Dispersione N. 3381 Del. 23/6/98		Origine Intervento 1 2 3		Causa/Natura Dispersione 12		Riparazione Dispersioni Precedenti SI NO ?		Gas Distribuito Naturale Manifatt.	
Pressione di Esercizio		Materiale		Ø		Materiali Impiegati Descrizione U.M. Quantità Tipo Interv.		Varie			
BP (0,04) AP (12) MPA (0,5) AP (24) MPB (1,5) AP (>24) MPB (5)		Ghisa griglia Ghisa sferoid. Acciaio nudo Acciaio rivestito		Acciaio C 56 Acciaio API Fibron Altri		Morse Collari Sifoni Cannaletti sifoni Curva Tee Tubo Manicotto mecc. Manicotto term. SOST. ALLAC ML 2		32		Distanza Fabbricato Profondità Anno Posa Giunto % Ostruzione N. reticolo	
Imputazione Contabile		O.L. Ricerca Dispers.		N. Commessa		Tipo Traffico		Patrol Survey			
Codice Centro Operativo 1103		Categoria 22		Specie 53		C. Costo/O.L. Fornit. TR03		Commessa 081		Isola Pedonale Tr. pesante Tr. leggero	
ACCERTAMENTO		Impresa Scavi		Dimens. Scavi		Sottosuolo		Sede posa		Paviment. Punti Dispersione	
Apparecchio GASCOPE		Intensità 30 Ifx		Esecutore 3083		Data 18/6/98		Compilatore BORTOLUZZO MGR		180x150 1,20 1 3 2 1	
RIPRISTINI		Entità Dispersione		Numero Mappa		Codice Nodo					
TIPO METRI QUADRI PROPRIETÀ		Modesta Media Elevata		790		Fine Inizio					
Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino)											
NOTE ESEGUITO SOSTITUZIONE PARZIALE ALLACCIAMENTO											
SQUADRA		ASSISTENTE		RESPONSABILE							
LUIGI		Bortoluzzo		G. B.							

TABELLE

ORIGINE INTERVENTO

- 01 Disp. da ricerca preventiva
- 02 Disp. segnalata
- 03 Manutenzione preventiva programmata
- 04 Mancanza gas
- 05 Esigenza rete
- 06 Esigenza utenza
- 07 Modifica per sost. tubazione stradale
- 08 Modifica impianto derivazione utenza
- 09 Per danni arrecati da terzi

CAUSA/NATURA DISPERSIONE

- 01 Disp. per rottura trasversale del tubo
- 02 Disp. per fessurazione longit. del tubo
- 03 Disp. per fessur. longit. su bicchiere
- 04 Disp. da guarn. di collare o sport. a T
- 05 Disp. da guarn. di giunto a bicchiere
- 06 Disp. da guarn. di giunto meccanico
- 07 Dips. da code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Disp. su giunto filettato
- 09 Disp. su giunto flangiato di tubazione
- 10 Disp. su giunto saldato
- 11 Disp. da guarnizione di morsa mecc.
- 12 Disp. da manicotto a 2 o 3 pezzi
- 13 Disp. su tappo filettato
- 14 Disp. per corrosione localizzata
- 15 Disp. per corrosione diffusa
- 16 Disp. su saldatura di giunzione (difetto di saldatura di posa)
- 17 Disp. per sfogliatura
- 18 Disp. su sald. longitud. (difetto di mat.)
- 19 Disp. su organo di presa
- 20 Disp. su sifone
- 21 Disp. da cannetta sifone
- 22 Disp. su bocca di sgombero o tenca (sportello di ispezione)
- 23 Disp. su valvola di linea
- 24 Disp. su valvola di sfiato
- 25 Disp. su collegamento valvola di sfiato
- 26 Disp. su giunto dielettrico

MATERIALI

- 01 Piombo
- 02 Rame
- 03 Ghisa grigia
- 04 Ghisa grigia - Gregorino
- 05 Ghisa Sferoidale
- 06 Acciaio Fe 00 nudo o acciaio zinc. o ferro (Fe)
- 07 Acciaio Fe 00 rivestito
- 08 Acciaio (DM del 24/11/84)
- 09 API 5L gr B
- 10 API 5LX 42
- 11 API 5LX 46
- 12 API 5LX 52
- 13 API 5LX 60
- 14 Fibronit
- 15 Eternit
- 16 P.V.C.
- 17 Polietilene P.A.D. poliestere alta densità
- 18 Delrin
- 19 Acciaio Fe 37 rivestito P.V.C.

TIPO INTERVENTO

- 01 Applic. manicotto mecc. o collare INOX
- 02 Sostituzione manicotto meccanico
- 03 Applic. manicotto incapsulante (BTR)
- 04 Applic. manicotto termorestring. (RAIKEM)
- 05 Inser. tronchetto ($\leq 1,5$ m) con giunti mecc.
- 06 Inserimento morsa meccanica
- 07 Sostituzione morsa meccanica
- 08 Aggiustaggio morsa meccanica
- 09 Sostituzione Gibault o Viking
- 10 Inser. e aggiustaggio Gibault o Viking
- 11 Applic. collare cieco per annullam. presa
- 12 Sost. collare cieco per annullam. presa
- 13 Sostituzioni guarnizioni
- 14 Serraggio e/o sostituzione bulloni
- 15 Saldatura
- 16 Ripresa saldatura
- 17 Applicazione lembo
- 18 Inscatolamento
- 19 Inserimento tronchetto saldato ($\leq 1,5$ m.)
- 20 Inser. acciaio ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo acc.
- 21 Inser. acc. ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo ghisa
- 22 Inserimento ghisa sferoidale ($> 1,5$ m e ≤ 6 m)
- 23 Ostruzione rilevata
- 24 Disostruzione meccanica
- 25 Disostruzione idrodinamica
- 26 Disostruzione pneumatica
- 27 Trattamento con Con Seal
- 28 Trattamento con Key-Hole
- 29 Trattamento con Joint Interne
- 30 Inserimento nuova presa
- 31 Annul. presa esistente (non con col. cieco)
- 32 Rifacimento presa
- 33 Potenziamento presa
- 34 Inserimento sifone nuovo
- 35 Annullamento sifone esistente
- 36 Sostituzione sifone
- 37 Intervento su cannetta sifone
- 38 Bocca di sgombero esist. (scheda creaz. arch.)
- 39 Annul. bocca sgombero o tenca (sport. isp.)
- 40 Inserimento valvola di linea
- 41 Annullamento valvola di linea
- 42 Sostituzione valvola di linea
- 43 Riparazione valvola di linea
- 44 Inserimento valvola di sfiato (spurgo)
- 45 Annullamento valvola di sfiato
- 46 Sostituzione valvola di sfiato
- 47 Riparazione valvola di sfiato
- 48 Intervento su collegamento valvola di sfiato
- 49 Inserimento giunto dielettrico
- 50 Annullamento giunto dielettrico
- 51 Sostituzione giunto dielettrico
- 52 Inserimento cunicolo SNAM
- 53 Riparazione cunicolo SNAM
- 54 Inserimento tubo guaina PVC
- 55 Inserimento tubo guaina acciaio
- 56 Sostituzione tubo guaina acciaio
- 57 Inserimento tubo guaina ghisa
- 58 Inserimento soffione
- 59 Sostituzione soffione
- 60 Annullamento soffione
- 61 Inserimento cavalletto
- 62 Sostituzione cavalletto
- 63 Annullamento cavalletto
- 64 Battitura giunto
- 65 Sella di rinforzo
- 66 Ready-seal
- 67 Inserimento tubo guaina fibronit
- 68 Inserimento tubo fibronit su ghisa
- 69 Inserimento tubo acciaio su fibronit
- 70 Piastra acciaio
- 71 Soletta CLS
- 72 Inserimento presa su M.P.A.
- 73 Annullamento presa su M.P.A.

- 74 Rifacimento presa su M.P.A.
- 75 Potenziamento presa su M.P.A.
- 76 Inserimento presa su M.P.B.
- 77 Annullamento presa su M.P.B.
- 78 Rifacimento presa su M.P.B.
- 79 Potenziamento presa su M.P.B.
- 80 Inser. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 81 Annul. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 82 Inserimento lastra gretata
- 83 Inserimento valvola LINDQUIST
- 84 Annullamento valvola LINDQUIST
- 85 Sostituzione valvola LINDQUIST
- 86 Riparazione valvola LINDQUIST
- 87 Inserimento acciaio rivestito su ghisa sferoidale
- 88 Inserimento acciaio rivestito su ghisa grigia giunti mecc.
- 89 Inserimento ghisa sferoidale su ghisa grigia giunti meccanici
- 90 Inserimento ghisa su Fibronit

TIPO GIUNTO

- 01 Bicchiere con canapa e Pb
- 02 Bicchiere con para, canapa e Pb (Büdde & Göhde)
- 03 Bicchiere con gomma di Fibronit
- 04 Meccanico Express
- 05 Meccanico Ilva
- 06 Meccanico generico
- 07 Code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Filettato
- 09 Flangiato
- 10 Saldato di testa
- 11 Saldato a Bicchiere cilindrico o sferico
- 12 Bicchiere incollato

SOTTOSUOLO

- 01 Normale - Agricolo
- 02 Roccioso
- 03 Sabbioso
- 04 Ghiaioso
- 05 Di riporto
- 06 Misto a macerie
- 07 Argilloso

SEDE POSA

- 01 Carreggiata
- 02 Carreggiata su strada alberata
- 03 Marciapiedi
- 04 Marciapiedi su strada alberata
- 05 Spartitraffico
- 06 Spartitraffico su strada alberata
- 07 Non in sede stradale (terreno agr. giard.)
- 08 Su area di rispetto
- 09 Su opera d'arte (viadotti, sopraelevate)

PAVIMENTAZIONE

- 01 Sterrato (non impermeabile)
- 02 Bitumato
- 03 Lastricato
- 04 Calcestruzzo
- 05 Porfido
- 06 Marmo, Quarzite, cc.
- 07 Terreno agricolo
- 08 Acciottolato
- 09 Mattonato o piastrellato



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA BOSTON 13

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

305024

Descrizione lavoro NUOVO IMPIANTO

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissa
1108	21	39	4247	9369


Esecutore impianto: Ditta SEAM. Ass. - Data -
 Esecutore attacco: Sq. DE PAOLI Ass. Sangi Data 17-7-87

P. G.
 N° 1 Schizzo n°
 cal. 6/10 ril. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

VIA BRICCARIELLO

riport. su mappa N° 790
 data 17-7-1987
 designatore [signature]



PROVA DI
 TENUTA
 Eseguita a
 10.000 mm. c.d.o.

N°

controllata da
DE PAOLI

Data

17-7-87

V. Resp.

[signature]

NOTE

IMP. VARETTO ASS. APPENDINI 18-2-61
 ATTACCO OP. RAISA 22-2-61

valore in 1033 etto

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sollocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaine
	interr.	aereo		
1/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2			9,70	
2 1/2"	100	13,30		
3"				
4"			13,80	
Tot.	190	1330	9,70	13,80

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Cod. 0043072