



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA BOSTON 14-16

data esecuzione

richiedente NALLINO GIORGIO

unità esecutrice

6140

Descrizione lavoro NUOVO IMPIANTO

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissio
1109	21	39	2945	9993

Esecutore Impianto: Ditta E. SCHVOTESTA LUIGI Ass. ALBANOData 12-10-84

P. G.

Schizzo n°


Esecutore attacco: Sq.

PARANCOLA Ass. ALBANOData 12-10-84N° 1
col. G40

rif. mappa n°

790

SCHEMA IMPIANTO



CORSO AGNELLI

VIA BOSTON

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da PARANCOLAData 12-10-84

V. Resp.

NOTE

riport. su mappa 10790
 data 6/12/85
 disegnatore M. G. G. G.

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottoloc. colonne diramaz.	Sviluppo Guaine
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2"			1,00	
2 1/2"	1,40		20,90	
3"				
4"				15,10
Tot.	1,40		21,90	15,10

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Reparto
POLIVALENTE 4

Cod. 0043072



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA BOSTON 14.16

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commissio

Esecutore Impianto: Ditta

Ass.

Data

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq.

Ass.

Data

N°

cal.

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

PROVA DI
TENUTAEseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

Data

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo attac.		Sviluppo sottoloc. colonne diremar.	Sviluppo Sezina
	Interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Via Boston 14-16

Ass. Geom Tolazzi

Imp. Varetto 14-12-961

Ass. Defilippi

Op. Lunghi 11-4-962

- Ripetto Ottavio (N.C.16) - Gen. N° 1109-17-39-1000-5974 - Imp. SAL-1
p. Crivino - An. Tavella il 22/6/81 -

- Eseguito N.I. (6640) + ri-collegamento colonne 2" - Gen. N° 1109-21-39-2945-9993 - Imp. Testa - p. Caracola - An. Albano il 12/19/84

