

		Unità 1 3083		SCHEDA RIPARAZIONE DISPERSIONE DA TUBAZIONE STRADALE		N. 154 del 29.5.98		Ubicazione TOAINO Via BOSTON 72					
		Richiesta Intervento N. 8222 Del. 18/5/98		Riparazione Dispersione N. 8222 Del. 23/5/98		Origine Intervento ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐		Causa/Natura Dispersione ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3		Riparazione Dispersioni Precedenti ☐ SI ☒ NO ☐ ?		Gas Distribuito Naturale ☒ Manifatt. ☐	
Pressione di Esercizio		Materiale		Ø		Materiali Impiegati		Quantità		Tipo Interv.		Varie	
						Descrizione		U.M.					
☒ BP (0,04) ☐ 5 AP (12) ☐ 2 MPA (0,5) ☐ 6 AP (24) ☐ 3 MPB (1,5) ☐ 7 AP (>24) ☐ 4 MPB (5)		☐ 03 Ghisa grigia ☐ 08 Acciaio C 56 ☐ 05 Ghisa sferoid. ☐ 09 Acciaio API ☒ 06 Acciaio nudo ☐ 14 Fibron ☐ 07 Acciaio rivestito ☐ Altri				Morse Collari Sifoni Cannaletti sifoni Curva Tee Tubo Manicotto mecc. Manicotto term. SOST. ALLAC ML 23,00 32						Distanza Fabbriato Profondità Anno Posa Giunto % Ostruzione N. reticolo	
Imputazione Contabile				O.L. Ricerca Dispers.		N. Commessa		Tipo Traffico		Patrol Survey			
Codice Centro Operativo		Categoria		Specie		C. Costo/O.L. Fornit.		Commessa					
1103		17		53		0000		237					
ACCERTAMENTO				Punto		Codice		Isola Pedonale		Tr. pesante		Segnale	
						5		☐		☐		☒ SI ☐ NO	
								Tr. leggero		☒			
Impresa Scavi		Dimens. Scavi		Sottosuolo		Sede posa		Paviment.		Punti Dispersione			
IN SCALO		APERTO		3083		18/5/98		BORTOLARO		MGR		20x950x350 980x150x350 ☒ 1 ☒ 2 ☐ 3	
RIPRISTINI		Entità Dispersione		Numero Mappa		Codice Nodo							
TIPO		METRI QUADRI		PROPRIETÀ		Modesta		Media		Elevata			
						☐		☐		☒			
						☐		☐		☐			
						☐		☐		☐			
Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino)													
riport. su mappa N° data 10/07/2000 Disegnatore BORTOLARO 25,00 PASSO CARRAIO													
NOTE													
SOSTITUZIONE ALLACCIAMENTO CORROSO													
SQUADRA				ASSISTENTE				RESPONSABILE					
MONDO				BORTOLARO				MANFROTTO					

TABELLE

ORIGINE INTERVENTO

- 01 Disp. da ricerca preventiva
- 02 Disp. segnalata
- 03 Manutenzione preventiva programmata
- 04 Mancanza gas
- 05 Esigenza rete
- 06 Esigenza utenza
- 07 Modifica per sost. tubazione stradale
- 08 Modifica impianto derivazione utenza
- 09 Per danni arrecati da terzi

CAUSA/NATURA DISPERSIONE

- 01 Disp. per rottura trasversale del tubo
- 02 Disp. per fessurazione longit. del tubo
- 03 Disp. per fessur. longit. su bicchiere
- 04 Disp. da guarn. di collare o sport. a T
- 05 Disp. da guarn. di giunto a bicchiere
- 06 Disp. da guarn. di giunto meccanico
- 07 Dips. da code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Disp. su giunto filettato
- 09 Disp. su giunto flangiato di tubazione
- 10 Disp. su giunto saldato
- 11 Disp. da guarnizione di morsa mecc.
- 12 Disp. da manicotto a 2 o 3 pezzi
- 13 Disp. su tappo filettato
- 14 Disp. per corrosione localizzata
- 15 Disp. per corrosione diffusa
- 16 Disp. su saldatura di giunzione (difetto di saldatura di posa)
- 17 Disp. per sfogliatura
- 18 Disp. su sald. longitud. (difetto di mat.)
- 19 Disp. su organo di presa
- 20 Disp. su sifone
- 21 Disp. da cannetta sifone
- 22 Disp. su bocca di sgombero o tenca (sportello di ispezione)
- 23 Disp. su valvola di linea
- 24 Disp. su valvola di sfiato
- 25 Disp. su collegamento valvola di sfiato
- 26 Disp. su giunto dielettrico

MATERIALI

- 01 Piombo
- 02 Rame
- 03 Ghisa grigia
- 04 Ghisa grigia - Gregorino
- 05 Ghisa Sferoidale
- 06 Acciaio Fe 00 nudo o acciaio zinc. o ferro (Fe)
- 07 Acciaio Fe 00 rivestito
- 08 Acciaio (DM del 24/11/84)
- 09 API 5L gr B
- 10 API 5LX 42
- 11 API 5LX 46
- 12 API 5LX 52
- 13 API 5LX 60
- 14 Fibronit
- 15 Eternit
- 16 P.V.C.
- 17 Polietilene P.A.D. poliestere alta densità
- 18 Delrin
- 19 Acciaio Fe 37 rivestito P.V.C.

TIPO INTERVENTO

- 01 Applic. manicotto mecc. o collare INOX
- 02 Sostituzione manicotto meccanico
- 03 Applic. manicotto incapsulante (BTR)
- 04 Applic. manicotto termorestring. (RAIKEM)
- 05 Inser. tronchetto ($\leq 1,5$ m) con giunti mecc.
- 06 Inserimento morsa meccanica
- 07 Sostituzione morsa meccanica
- 08 Aggiustaggio morsa meccanica
- 09 Sostituzione Gibault o Viking
- 10 Inser. e aggiustaggio Gibault o Viking
- 11 Applic. collare cieco per annullam. presa
- 12 Sost. collare cieco per annullam. presa
- 13 Sostituzioni guarnizioni
- 14 Serraggio e/o sostituzione bulloni
- 15 Saldatura
- 16 Ripresa saldatura
- 17 Applicazione lembo
- 18 Inscatolamento
- 19 Inserimento tronchetto saldato ($\leq 1,5$ m.)
- 20 Inser. acciaio ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo acc.
- 21 Inser. acc. ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo ghisa
- 22 Inserimento ghisa sferoidale ($> 1,5$ m e ≤ 6 m)
- 23 Ostruzione rilevata
- 24 Disostruzione meccanica
- 25 Disostruzione idrodinamica
- 26 Disostruzione pneumatica
- 27 Trattamento con Con Seal
- 28 Trattamento con Key-Hole
- 29 Trattamento con Joint Interne
- 30 Inserimento nuova presa
- 31 Annul. presa esistente (non con col. cieco)
- 32 Rifacimento presa
- 33 Potenziamento presa
- 34 Inserimento sifone nuovo
- 35 Annullamento sifone esistente
- 36 Sostituzione sifone
- 37 Intervento su cannetta sifone
- 38 Bocca di sgombero esist. (scheda creaz. arch.)
- 39 Annul. bocca sgombero o tenca (sport. isp.)
- 40 Inserimento valvola di linea
- 41 Annullamento valvola di linea
- 42 Sostituzione valvola di linea
- 43 Riparazione valvola di linea
- 44 Inserimento valvola di sfiato (spurgo)
- 45 Annullamento valvola di sfiato
- 46 Sostituzione valvola di sfiato
- 47 Riparazione valvola di sfiato
- 48 Intervento su collegamento valvola di sfiato
- 49 Inserimento giunto dielettrico
- 50 Annullamento giunto dielettrico
- 51 Sostituzione giunto dielettrico
- 52 Inserimento cunicolo SNAM
- 53 Riparazione cunicolo SNAM
- 54 Inserimento tubo guaina PVC
- 55 Inserimento tubo guaina acciaio
- 56 Sostituzione tubo guaina acciaio
- 57 Inserimento tubo guaina ghisa
- 58 Inserimento soffione
- 59 Sostituzione soffione
- 60 Annullamento soffione
- 61 Inserimento cavalletto
- 62 Sostituzione cavalletto
- 63 Annullamento cavalletto
- 64 Battitura giunto
- 65 Sella di rinforzo
- 66 Ready-seal
- 67 Inserimento tubo guaina fibronit
- 68 Inserimento tubo fibronit su ghisa
- 69 Inserimento tubo acciaio su fibronit
- 70 Piastra acciaio
- 71 Soletta CLS
- 72 Inserimento presa su M.P.A.
- 73 Annullamento presa su M.P.A.

- 74 Rifacimento presa su M.P.A.
- 75 Potenziamento presa su M.P.A.
- 76 Inserimento presa su M.P.B.
- 77 Annullamento presa su M.P.B.
- 78 Rifacimento presa su M.P.B.
- 79 Potenziamento presa su M.P.B.
- 80 Inser. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 81 Annul. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 82 Inserimento lastra gretata
- 83 Inserimento valvola LINDQUIST
- 84 Annullamento valvola LINDQUIST
- 85 Sostituzione valvola LINDQUIST
- 86 Riparazione valvola LINDQUIST
- 87 Inserimento acciaio rivestito su ghisa sferoidale
- 88 Inserimento acciaio rivestito su ghisa grigia giunti mecc.
- 89 Inserimento ghisa sferoidale su ghisa grigia giunti meccanici
- 90 Inserimento ghisa su Fibronit

TIPO GIUNTO

- 01 Bicchiere con canapa e Pb
- 02 Bicchiere con para, canapa e Pb (Büdde & Göhde)
- 03 Bicchiere con gomma di Fibronit
- 04 Meccanico Express
- 05 Meccanico Ilva
- 06 Meccanico generico
- 07 Code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Filettato
- 09 Flangiato
- 10 Saldato di testa
- 11 Saldato a Bicchiere cilindrico o sferico
- 12 Bicchiere incollato

SOTTOSUOLO

- 01 Normale - Agricolo
- 02 Roccioso
- 03 Sabbioso
- 04 Ghiaioso
- 05 Di riporto
- 06 Misto a macerie
- 07 Argilloso

SEDE POSA

- 01 Carreggiata
- 02 Carreggiata su strada alberata
- 03 Marciapiedi
- 04 Marciapiedi su strada alberata
- 05 Spartitraffico
- 06 Spartitraffico su strada alberata
- 07 Non in sede stradale (terreno agr. giard.)
- 08 Su area di rispetto
- 09 Su opera d'arte (viadotti, sopraelevate)

PAVIMENTAZIONE

- 01 Sterrato (non impermeabile)
- 02 Bitumato
- 03 Lastricato
- 04 Calcestruzzo
- 05 Porfido
- 06 Marmo, Quarzite, cc.
- 07 Terreno agricolo
- 08 Acciottolato
- 09 Mattonato o piastrellato

italgas

esecutore commerciale

località lavoro Via Boston. N. 22

Esercizio di Torino

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro Nuovo impianto

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissio
1109	21	39	1462	3904

Condizione

Esecutore ^{scavo} Racco

Ass.

Data

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco : Sq. Vanzi

Ass.

sbollo


Data 14.10.80

N° 1

cal. 616

ril. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO



PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

Data

controllata da

V. Resp.

NOTE

riport. su mappa N.° 765
data 5/11/80
disegnatore Manina

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottoloc. colonne diamet.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"	42		2	
2"				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.	42		2	

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
- ☐ da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

32802



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro

VIA BOSTON 72

data esecuzione

richiedente

SDIS

unità esecutrice

Descrizione lavoro

NI

Destinazione contabile

POLIV 4

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commissio

1103

21

33

2845

3810

Esecutore Impianto: Ditta

PERRETITA

Ass.

Data

21/3/84

P. G.

Schizzo n°

32802

Esecutore allaccio: Sq.

CANTORE

Ass.

OLLINO

Data

21/3/84


N°

col.

G40

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO



PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

Repubblica

Data

21/3/84

NOTE

controllata da

PERRETITA

V. Resp.

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac. interr.	Sviluppo allac. aereo	Sviluppo sottoloc. colonne direzion.	Sviluppo Guaina
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2"				
2 1/2"	3920		270	
3"				
4"				
PVC				1200
Tot.	3920		270	1200

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
- ☐ da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicolto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N° 765
data 28/11/83
disegnatore M. Galassi

Reparo
POLIVALENTE 4

Cod. 0043072

ITALGAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro;

Via Barton, 72

Lavoro richiesto:

Nuovo Impianto

Esecuzione Imp.: Artig. Calafatello Ass. Aragno Data 23-12-69

Esecuzione att.: Sq. Maieri Ass. Appenolini Data 11-9-70

SCHIZZO: 32802

Cat. lavoro Coinmessa

06 3241

Esecutore Conto S/C


3560 01 090

PUNTI GAS

N. 14 Cal. 20

Sviluppo m. ✓

Dis. belpa 6-8-70



Collaudo n° 2499

Sgombri totali

Sgombri parziali

Modifiche e riparazioni

Ø	Colonne	Prese
4"		
3"	0.60	
2 1/2"	23.85	3.00
2"	10.60	
1 1/2"	15.50	
1 1/4"	19.80	
1"	16.45	
Tot.	86.50	3.00
A.I.I.	Pb. x	Fe.