

6388

		Unità 1 3083		SCHEDA RIPARAZIONE DISPERSIONE DA TUBAZIONE STRADALE		N. 29 del 21/10/04		Ubicazione TORINO Via VIA GORIZIA 141 / VIA FILADELFIA INT 155/16													
Richiesta intervento N. 3526 Del 24/1/2004		Riparazione Dispersione N. 3526 Del 27/1/2004		Origine Intervento ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4		Causa/Natura Dispersione ☒ 13		Riparazione Dispersioni Precedenti ☐ SI ☒ NO ☐ ?		Gas Distribuito Naturale ☒ Manifatt. ☐											
Pressione di Esercizio ☒ BP (0,04) ☐ 2 MPA (0,5) ☐ 3 MPB (1,5) ☐ 4 MPB (5)		Materiale ☐ 5 AP (12) ☐ 6 AP (24) ☐ 7 AP (>24)		Materiale ☒ 03 Ghisa grigia ☐ 05 Ghisa sferoid. ☐ 06 Acciaio nudo ☒ 07 Acciaio rivestito		Materiale ☐ 08 Acciaio C 56 ☐ 09 Acciaio API ☐ 14 Fibron ☐ Altri		Materiali Impiegati Descrizione U.M. Quantità Tipo Interv.		Varie											
Imputazione Contabile Codice Centro Operativo 1103		Categoria 22		Specie 53		C. Costo/O.L. Fornit. 3217		Commessa 045		O.L. Ricerca Dispers. N. Commessa Punto 5		Tipo Traffico ☐ Isola Pedonale ☒ Tr. pesante ☐ Tr. leggero		Patrol Survey ☐ Segnale N. ☐ SI ☒ NO							
ACCERTAMENTO Rilevatore GASCOPE		Intensità 90%		Esecutore 3083		Data 26/1/2004		Compilatore BORTOLUZZI DEDA		Impresa Scavi 350x300 150		Dimens. Scavi 3		Sottosuolo 1		Sede posa 2		Paviment. 1		Punti Dispersione 1	
RIPRISTINI TIPO MODESTA		METRI QUADRI 765		PROPRIETÀ MODESTA		Entità Dispersione MODESTA		Numero Mappa 765		Codice Nodo 155/16		Fine 155/16		Inizio 155/16		Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino)					
STABILE DI VIA GORIZIA		141		130		9,90		4,00		155/16		75,50		155/16		75,50					
VIA FILADELFIA		INTERNO 155		DA VIA OGLIARO		75,50		75,50		75,50		75,50		75,50		75,50					
NOTE ESEGUITO SOSTITUZIONE VALVOLA E TRATTO CORROSO												SQUADRA PICCINI		ASSISTENTE Bortoluzzi		RESPONSABILE [Signature]					